

Fecha 05/04/2024

Área Solicitante: Mantenimiento


Descripción de Trabajo a Efectuar
<p>Mantenimiento preventivo de planta eléctrica</p> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  </div>

<u>Rafael Guano Santos</u>		<u>05/04/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>San Miguel SCIA</u>	<u>José M. M. M.</u>	<u>25/04/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha 20/05/2024

Área Solicitante: Mantenimiento

Descripción de Trabajo a Efectuar
<p>Mantenimiento profundo y reparación de sistemas que están fuera de servicio.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 50px;">  </div>

<u>Rafael Bruno Lantara</u>		<u>20/05/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Domingo Diab</u>	<u>Domingo Diab</u>	<u>28/06/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 28/06/2024

Área Solicitante: Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Reparación de bombas en flujos emergencia, limpieza de bomba de desagüe, pintura de línea salubridad, lavado de ductos, pintura de tarjetas

Observaciones

Rafael Guerrero Cortana
Firma del Solicitante

Deming Bido
Firma del Técnico





Fecha Realización:

25/04/2024

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo, sistema de lubricación, sistema de engranajes, sistema de combustible, sistema de escape, sist. de protección, sistema de generación, sistema de mandos y sistema de control.

Observaciones

20 galones de aceite.
1 jilro de diu
1 jilro de aceite
1 jilro de tranca de agua

Rafael Guadalupe
Firma del Solicitante

José Muñoz
Firma del Técnico





SAN MIGUEL & CÍA, S.R.L.

PLANTAS ELÉCTRICAS // ASCENSORES & ESCALERAS MITSUBISHI
Peña Batlle No. 165, Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono: 809-541-5000 • Fax: 809-541-6833

No. 64604

FECHA

DIA MES AÑO

25 04 24

REPORTE DE SERVICIO

CLIENTE:

HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE

MARCA:

GENMAC KW 235 SERIE 11134 HORAS 1377

SUCURSAL:

ELIAS PIÑA

MECANICO

MECANICO		PARTES REMOVIDAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.....	<input checked="" type="checkbox"/>	20 RILEY 220 VOLTIOS
SISTEMA DE LUBRICACION.....	<input checked="" type="checkbox"/>	10 galones de aceite
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1 filtro de aire
SISTEMA DE COMBUSTIBLE.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1 filtro de aceite
SISTEMA DE ESCAPE.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1 filtro de trampa agua

ELECTRICO

ELECTRICO		
SIST. PROTECCION.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1 KIT Filtros de gasoil
SIST. DE GENERACION.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
SISTEMA DE TRANSFERENCIA.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
SISTEMA DE ENCENDIDO.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
SISTEMA DE CONTROL.....	<input checked="" type="checkbox"/>	

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

NOTAS: hay que cambiar la manguera superior del radiador si esta serando y el switch de nivel de coolant.

HORA DE LLEGADA

HORA DE SALIDA

Felix M.


TECNICO

Rafael Guerrero Sontona

RECIBIDO POR

Fecha 01/01/2024

Área Solicitante: Mantenimiento

Descripción de Trabajo a Efectuar
<p>Mantenimiento del equipo y reparación de puerta Frontal.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  </div>

<u>Rafael Quintero</u>		<u>01/01/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Actia consulting</u>		<u>15/01/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10/01/2024

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Cambio de 1 junta de Manguera 1/2 de alta temperatura, 1 terminal de manguera de 1/2" de 4MM, se cae el bracket de entada de urgencia cambio de Goma de puerta Frontal.

Observaciones

Rafael Guero Lozano

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



VECTRA CONSULTING, S. R. L. Por
cuenta del Consorcio Tools-Ecocisa
Tel 809 794 7618

ORDEN DE SERVICIO POST-VENTA

Fecha Solicitud: 16 Enero 2024 Fecha Servicio: 18/1/24 Num. de Orden: **OSCTE-2024-0004**

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre Cliente: SERVICIO NACIONAL DE SALUD		Telefono:	
UBICACION DEL EQUIPO: Hospital Rosa Duarte	RNC:	LUGAR: Comendador Elias Piña	
Reportado por: Victor Familia	Telefono Contacto: 809 3509964		
Funcion o Cargo: Administracion	Email:		

EQUIPO Y ANOMALIA O DESPERFECTO REPORTADO

Equipo Reportado: Autoclave de 300lts	Marca/Modelo: Shinva/xg1.hwdd-0.3
Num. de Serie: 2006007	Fecha de Instalacion: 26/01/2022

Anomalia o Desperfecto reportado:	Mantenimiento
-----------------------------------	----------------------

TECNICO ASIGNADO

Nombre Tecnico: Carlito Nunez	Telefono: 829-721-1467
Email:	Email:

DIAGNOSTICO Y SOLUCION

FALLO DETECTADO	CAUSA	SOLUCION	Piezas o Materiales Utilizados	Valor A Facturar o Indicar Garantia
"EQUIPO EN GARANTIA"				
- Se cae el bracket de entrada de energia	* Fuga de agua en manguera del generador de vapor, moza las resistencias		- 1 junta de manguera 1/2" de alta temperatura	
- Se puerta posterior bajo la	* Fuga de aire en manguera Neumatica		- 1 terminal de manguera uretano 4 mm	

OBSERVACIONES GENERALES

DEL CLIENTE	DEL TECNICO

Servicio recibido conforme por: *Victor Familia Ramirez* Sello:
Firma Tecnico: *Carlito Nunez*



Fecha Realización:

07/06/2024

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Se cambió la Balanta del alarico de froliador y cambio de cerra

Observaciones

La cerra de rompío y eso provocó el daño la balanta provocando la subida de temperatura.

Rafael Guerrero Sotom
Firma del Solicitante

Bico
Firma del Técnico






Fecha 07/06/2024

Área Solicitante: Mantenimiento

Descripción de Trabajo a Efectuar

cambio de Balanta del alarico de radiadores de la planta electrica y cambio de cuerda.



<i>Rafael Guerrero Peña</i>	<i>[Signature]</i>	<i>07/06/2024</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Buco</i>	<i>Buco</i>	<i>07/06/2024</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Reporte

Producto:	4.1.1.9 Implementación del Plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS.
Actividad :	HPRD 4.1.1.5.01 Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS.
Lugar:	Hospital Provincial Rosa Duarte.
Fecha:	29/07/2024

Objetivo(s): Dar seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos del Hospital Provincial Rosa Duarte.

Descripción General

La implementación de mantenimiento es garantizar el cumplimiento de los objetivos que se hayan fijado en cuanto a la disponibilidad, fiabilidad y coste de dichas instalaciones y equipos. De esta manera, el plan de mantenimiento aumenta al máximo la vida útil de la instalación y activos.

En este mes, se ha ejecutado el plan en las

áreas establecidas se ha estado ejecutado la mayoría las actividades o tareas que teníamos programadas, dentro de las que podemos citar las siguientes:

- Limpieza general 85%
- Cisterna 70% (está programado para el mes de agosto una limpieza profunda).
- Planta eléctrica se le realizo el mantenimiento en el mes de abril 2024.(el día 07/06/2024 se le realizo la reparación de la volanta del abanico del radiador y cambio de correa).
- Aires acondicionados se le realizo el mantenimiento el 28 junio 2024.
- Área verde 80%
- Ambulancia se le realizo el mantenimiento en el mes de 17-08-2023.(esta fuera de servicio por problemas en el motor)
- Estufa 85%
- Computadoras 90%
- UPS pendientes
- Lavadoras 75%
- Iluminación 95%

- Camillas 90%
- Impresoras 85%
- Auto clave se le realizo mantenimiento el 18/01/2024. (está en programación el mantenimiento y reparación de la puerta delantera la cita está programada para el mes de agosto 2024).
- Rayos x se le realizo el mantenimiento en el mes de noviembre 2023(no requiere mantenimiento).



Nombre y Firma de Responsable

**Lic. Víctor Familia Ramírez
ADMINISTRADOR**

SELLO





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Nombre del Establecimiento:
Hospital Provincial Rosa Duarte

Provincia:
El Valle

Municipio:
Elias Piña
Comendador

Año: 2024

Plan de Mantenimiento Preventivo
DADM-FG-021 Ver
Fecha de aprobación: 04/

Departamento - Equipo	Frecuencia Diario, Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral o Anual	Actividades a Desarrollar	Fechas		Cantidad												Responsible	Observación		
			Ultimo Mantenimiento	Proximo Mantenimiento	ENE	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC				
limpieza	Quincenal	Limpieza general	Diciembre	Enero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Enc. Mantenimiento
esterna	Mensual	Limpieza	Diciembre	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento
lanta Electrica	Cada 800 horas	Mantenimiento	Mayo	octubre																Enc. Mantenimiento
uminacion	Semanal	Mantenimiento	Diciembre	Enero	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Enc. Mantenimiento
ire	cada 2 meses	Mantenimiento	Junio	Marzo																Enc. Mantenimiento
antenimiento Area verde	Quincenal	Chapeo	Diciembre	Enero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Enc. Mantenimiento
mbulancia	Cada 800 km	Cambio de aceite y filtros	Agosto	Abril																Enc. Mantenimiento
stufa	Mensual	Limpieza	Diciembre	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento
istema de redes	Anual	Mantenimiento	Junio	Abril																Enc. Mantenimiento
omputadoras	cada 2 meses	Mantenimiento	Diciembre	Febrero																Enc. Mantenimiento
PS	cada 3 meses	Mantenimiento	Diciembre	Marzo																Enc. Mantenimiento
avadora	cada 3 meses	Mantenimiento	Diciembre	Enero																Enc. Mantenimiento
amilla	cada 6 meses	Mantenimiento	Diciembre	Junio																Enc. Mantenimiento
luto clave	cada 6 meses	Mantenimiento	Julio	Enero																Enc. Mantenimiento
lajos X	cada 6 meses	Mantenimiento	Agosto	Febrero																Enc. Mantenimiento
mpresoras	cada 2 meses	Mantenimiento	Noviembre	Enero																Enc. Mantenimiento

Encargado de Infraestructura y Equipos

Encargado Administrativo Financiero

