

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

	LEYENDA	
	SUFICIENTE	V
Desde el 23 de septiembre hasta el 27 de septiembre, 2024.	NO HAY SUFICIENTE	X
	NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediátrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,500 GLS de gas licuado de petróleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores eléctricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 73 pulgadas para un abastecimiento 6,300 GLs. de gasoil que nos dan 105 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES
ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA




CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

	LEYENDA	
	SUFICIENTE	V
	NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 16 de septiembre hasta el 20 de septiembre, 2024.	NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedida en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 700 GLS de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 74 pulgadas para un abastecimiento 6,400 Gls. de gasoil que nos dan 107 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA EN CUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS. ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

	LEYENDA	
	SUFICIENTE	V
	NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 09 de septiembre hasta el 13 de septiembre, 2024.	NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediátrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aire médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas Y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 850 GLS de gas licuado de petróleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores eléctricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 58 pulgadas para un abastecimiento 5,000 Gls. de gasoil que nos dan 83 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



Benigno

Julenny