


## Mantenimiento preventivo aires Split



Foto tomada 25/9/2024



Instalación en el área de cirugía



## Mantenimiento preventivo otoscopio





Foto tomada 25/9/2024



## Mantenimiento preventivo nevera




Foto tomada 25/9/2024



## Mantenimiento preventivo balanza de adulto




Foto tomada 23/9/2024



## Mantenimiento preventivo incubadora



Foto tomada 23/9/2024



## Mantenimiento preventivo aspirador




Foto tomada 23/9/2024



### Mantenimiento preventivo camillas




Foto tomada 25/9/2024



## Mantenimiento preventivo lámparas



Foto tomada 23/9/2024





## Mantenimiento preventivo balanza pediátrica



Foto tomada 23/9/2024



### Mantenimiento preventivo unidad odontológica





Foto tomada 10/9/2024



### Mantenimiento preventivo compresor de aire



Foto tomada 17/9/2024



### Mantenimiento preventivo amalgamador



Foto tomada 23/9/2024



### Mantenimiento preventivo horno esterilizador





Foto tomada 25/9/2024



## Mantenimiento preventivo microscopio



Foto tomada 25/9/2024



### Mantenimiento preventivo centrifuga




Foto tomada 25/9/2024



## Mantenimiento preventivo máquina de hemograma





Foto tomada 25/9/2024





### Mantenimiento preventivo rotador de VDRL




Foto tomada 16/9/2024



Carretera Yuma Higüey, Kilómetro 1, Tel.: 809-551-0344 y 809-551-0188

[hospdra.evangelinarodriguez@gmail.com](mailto:hospdra.evangelinarodriguez@gmail.com)

DNC 420020062

## Mantenimiento preventivo equipo de química




Foto tomada 25/9/2024



## Mantenimiento preventivo pipeta automática




Foto tomada 25/9/2024



## Mantenimiento preventivo monitores



Foto tomada 25/9/2024



## Mantenimiento preventivo electrocardiograma



Foto tomada 23/9/2024



### Mantenimiento preventivo laringoscopio





Foto tomada 23/9/2024



### Mantenimiento preventivo glucómetro



Foto tomada 25/9/2024



### Mantenimiento preventivo cauterio



Foto tomada 23/9/2024





## Mantenimiento preventivo mesa de cirugía



Foto tomada 26/9/2024

