

FECHA: 21/10/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert

Área: Departamento de Administración

Nombre de la Actividad: Seguimiento al Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos 2024

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, uno de los centros de salud más importantes de la región, desempeña un papel fundamental en la atención médica de la población. Dada la importancia de mantener una infraestructura adecuada y garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y equipos, se han realizado diversos trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el transcurso de lo que se ha ejecutado durante el mes de octubre a la fecha de rendición de este informe.

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es documentar y describir los mantenimientos ejecutados en el Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, identificando áreas de mejora para garantizar la continuidad operativa y la seguridad tanto del personal médico como de los pacientes.

METODOLOGIA (Si aplica)

Informe escrito.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el período de revisión, se llevaron a cabo las siguientes actividades de mantenimiento en distintas áreas del hospital:

Mantenimiento de equipos médicos: Se reemplazo el cable de video del equipo Arco en C para procedimientos quirúrgicos.

Mantenimiento de climatización: Se realizaron ajustes en los sistemas de climatización, esenciales para el confort y la seguridad en áreas críticas como quirófanos y unidades de cuidados intensivos.

Mantenimiento estructural: Se efectuaron trabajos de reparación en la estructura del hospital, incluyendo la pintura de paredes en áreas comunes, el refuerzo de techos en algunas áreas afectadas por filtraciones, y la reparación de baños y sistemas de tuberías, que presentaban fugas.

Sistemas de seguridad y vigilancia: Se revisaron y optimizaron los sistemas cámaras de vigilancia.

Limpieza profunda y desinfección: Como parte de las medidas para prevenir infecciones nosocomiales, se realizaron jornadas de limpieza profunda y desinfección en todas las áreas del hospital, especialmente en aquellas de alta concurrencia de pacientes.

Mantenimiento de áreas verdes: Una jornada que ha embellecido el centro, se realizó durante los días 17 al 19 del corriente mes de octubre, en donde todas las áreas verdes del centro fueron podadas, tanto los arbustos como el césped, logrando un embellecimiento notable y mejor presentación de las áreas de acceso al hospital. Con ello también se estuvo organizando una jornada de recogida de escombros dispersos en diferentes puntos del exterior, evitando con esto los puntos focales de criaderos de mosquitos, roedores y demás alimañas.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Al concluir con el informe hacemos énfasis en lo siguiente:

La facturación en el mes de junio tuvo un comportamiento un poco bajo a comparación al mes pasado y esto es debido a que no teníamos en óptimas condiciones los servicios de tomografía y sonografía abdominal por motivo a fallos técnicos los cuales hemos solucionado en el transcurso del mes. Hemos incrementado las consultas, así como los servicios dentro del esquema de atención al usuario, así mismo, se han captado un mayor número de emergencias pudiendo abarcar casi en su totalidad cada paciente.

RECOMENDACIONES


1. Implementar un plan de mantenimiento preventivo regular para reducir la necesidad de mantenimientos correctivos, especialmente en áreas críticas como equipos médicos y sistemas eléctricos.
2. Actualizar los sistemas eléctricos del hospital para adaptarse a las crecientes demandas tecnológicas y evitar sobrecargas que puedan afectar el funcionamiento de los equipos médicos.
3. Capacitar al personal en el uso y mantenimiento básico de equipos para garantizar una intervención rápida en caso de problemas menores y reducir el tiempo de inactividad de los equipos médicos.
4. Monitorear constantemente los sistemas de seguridad y vigilancia, asegurándose de que estén en funcionamiento óptimo, y realizar simulacros periódicos de emergencia para garantizar que el personal esté preparado para situaciones críticas.
5. Asignar un presupuesto específico para mantenimiento, lo que permitirá tener los recursos necesarios disponibles para acciones correctivas rápidas y para la ejecución del plan de mantenimiento preventivo.

ANEXOS (Si aplica)

Fotos y fichas de registro de mantenimientos.

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Elaborado por
(Nombre y apellido)



FICHA DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO	Arco en C
TIPO DE EQUIPO	Equipo médico
ÁREA	Cirugía
FECHA SOLICITUD MANTENIMIENTO	
FECHA DE REGISTRO ÚLTIMO MANTENIMIENTO	

MARCA	OMNISCOP FP-5	MODELO	SR21
UBICACIÓN	Quirofano 2.	SERIE	011379523

CÓDIGO DE INVENTARIO	DC509-493-56067
PERÍODO DE CALIBRACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN (DÍA/MES/AÑO)		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	ORDEN DE COMPRA	COSTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
	11-10-2024	Cambio de Cable de Video del Arco en C.	Servimed Lomnicera		

Realizado por:

Francisco Rondón
Samuel Cobreva



Validado por:

Handwritten signature

Recibido por:



No. 0888

Reporte de Servicio Técnico

Fecha: 11/10/2024

Centro: Hospital Regional Ing. Luis L. Bogert
Dirección: Calle Vega Alta 59 Puente #1 Ciudad: Mao Verde
Contacto: Jean Flores Teléfono: 809-967-3688
Llegada / Salida: 9:40AM - 1:20PM Departamento: Area Quirúrgica

EQUIPO

Marca: Omniscop Modelo: FP-5 Serial: 01 137 95 23

	Cant.	No. Partes	Descripción	Serial	Total
Partes Utilizadas	1	1	Cable de Monitor a PC Marca matters	10135-CHDP	

Descripción del Trabajo:
Instalación de cable de video de Aico en c.

Valor de Trabajo: _____ ***

Francisco R. Sarmiento C.
Representante SERVIAMED

Jean Flores
Recibido Cliente



Autorizado por

Entregado por

Recibido por

Autorizado por

1. Original Cliente 2. Copia Archivo 3. Copia Talonario

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SERVICIOS DE PINTURA

Pintor: Carlos Vargas

Cliente: Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert


Fecha: 11 de octubre, 2024.

1. Descripción del Trabajo

- **Áreas pintadas:** Vuelo del techo de la entrada del Área de Triage.
- **Materiales utilizados:** Pintura gris claro en la pared exterior, y
- **Duración del trabajo:** del 10 al 11 de octubre, 2024.

2. Fotografías

• **Foto 1:**




• **Foto 2:**



Foto 3:



• **Foto 4:**



3. Observaciones

- El trabajo fue completado a tiempo.
- Se utilizó pintura de buena calidad, con acabados uniformes.
- No se presentaron imprevistos durante el proceso.

4. Conclusión

El trabajo fue satisfactorio y se cumplieron los requisitos del hospital.


Firmas

- **Carlos Vargas** (Pintor) 



Fortalecimiento del sistema de video vigilancia con la habilitación de 2 NVR y alrededor de 28 cámaras en puntos estratégicos del interior y el exterior.





02 de octubre de 2024 – Mantenimiento Correctivo: Cambio de Válvula a Toilet del SAI



08 de octubre de 2024 – Mantenimiento Correctivo: Pintura en exterior de Triaje



09 de octubre de 2024 – Mantenimiento Correctivo: Cambio de Boquilla a Lavamanos en UCI



Mantenimiento Correctivo: Reparación a techo de Rayos X




10 de octubre de 2024 – Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento a equipo COBAS de Laboratorio



11 de octubre de 2024 – Mantenimiento Correctivo: Pintura al exterior de Triaje



Mantenimiento Correctivo: Cambio de Cable de Video a Arco en C en Cirugía



Mantenimiento Preventivo: Recolección de desechos solidos



15 de octubre de 2024 – Mantenimiento Correctivo: Instalación de Calentador en el área de la cocina



Evidencias de Mantenimientos Realizados

Desde el día 16 al 20 de Octubre del 2024.

- **Operativo de limpieza Profunda en las habitaciones de Hospital.**





- Limpieza del Patio en colaboración con los bomberos





- **Mantenimiento y recorte del césped en todas las áreas del Hospital.**







- **Recogida de los desechos y Limpieza de los de los depósitos.**

