

Formulario Inspección de Infraestructura Física

DADM-FO-008

Versión: 02 Fecha de

aprobación: 17/01/2019

| Lugar de destino: Hospital Traumatológico Dr. Ney arias lora | | Fecha de visita: | 23/09/2024 | |
|--|---|-----------------------------|---|---|
| Personal visitante: Bismarck Carbuccia Santiago | | Propósito de la asignación: | Levantamiento preventivo y correctivo de la edificación del centro Hospitalario | |
| De la estructura: | | | | |
| No. | Detalles | Cumple/No cumple | Observación | Área Evaluada |
| 1 | Filtraciones | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 2 | Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones | cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 3 | Terminación de paredes, Pañete | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 4 | Presencia de insectos en edificación | No cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 5 | Terminación de Techos | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 6 | Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 7 | Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 8 | Funcionamiento planta eléctrica | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 9 | Funcionamiento de UPS | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 10 | Terminación general de piso | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 11 | Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 12 | Señalización institucional | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 13 | Señalización Ruta de evacuación | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 14 | Accesibilidad a Personas Discapacitadas | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 15 | Disponibilidad de Parqueos | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 16 | Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones | No cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 17 | Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 18 | Revisión de Sistema de Cámaras | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 19 | Revisión de Sistema Contra Incendio | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 20 | Terminación de Muebles Preinstalados en Melanina | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 21 | Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 22 | Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 23 | Revisión de Aplicación de Aséptico | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 24 | Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 25 | Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 26 | Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 27 | Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 28 | Revisión de Salida de Gases | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 29 | Revisión de Caseta de Gases | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 30 | Revisión de Data | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 31 | Condiciones Salas de Espera | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 32 | Condiciones Baños | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 33 | Limpieza Continua | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |
| 34 | Áreas Exteriores | Cumple | N/A | 5to, 4to, 3ro, 2do, 1ro piso del centro |

