



Fecha Realización: 01/09/2024

Área Solicitante: Área de tomógrafo

Trabajos a Efectuar

instalación de lámpara led nueva en el área de tomografía

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Firma del Solicitante

Misael Brito

Firma del Técnico



Fecha Realización: 01/09/2024

Área Solicitante: Área de imágenes

Trabajos a Efectuar

Cambio de plafón y soporte en el área de imágenes

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Nelson fivena

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018
Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 02/09/2024

Área Solicitante: Habitación 313

Trabajos a Efectuar

Pintura en el baño de la habitación 313

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Alexander Rivas

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 02/09/2024

Área Solicitante: ascensor de patología

Trabajos a Efectuar

Reparación de marco de la puerta del ascensor de patología

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Firma del Solicitante

Luis Henríquez

Firma del Técnico



Fecha Realización: 03/09/2024

Área Solicitante: Habitación 411

Trabajos a Efectuar

Cambio de lámpara led del habitación 411

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Firma del Solicitante

Danilo santos

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 03/09/2024

Área Solicitante: Habitación 313

Trabajos a Efectuar

Cambio de lámpara en el baño de la habitación 313

Observaciones

Luis mejía

Danilo santos

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 06/09/2024

Área Solicitante: Habitación 310

Trabajos a Efectuar

Destape de inodoro y montura de balancín a la habitación 310

Observaciones

Luis mejía

juan bautista

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 06/09/2024

Área Solicitante: Patio español

Trabajos a Efectuar

Sustitución de jalón en la puerta de cristal que da al área del patio español

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Misael Brito

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 07/09/2024

Área Solicitante: Cocina

Trabajos a Efectuar

Cambio de sifón en el fregadero de la cocina

Observaciones

Luis mejía

juan bautista

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 07/09/2024

Área Solicitante: Área de yeso

Trabajos a Efectuar

Limpieza preventiva a la pileta de descarga de yeso y desechos

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

José del Carmen

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 08/09/2024

Área Solicitante: Habitación 320

Trabajos a Efectuar

Limpieza y destape de fancoil de la habitación 320

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Gilberto rosario

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 08/09/2024

Área Solicitante: Quirófano de la 3ra

Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo a máquina de anestesia de quirófano

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Firma del Solicitante

Cristian Leger

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 09/09/2024

Área Solicitante: Manejadora de pre-cirugía

Trabajos a Efectuar

Cambio de correa rota por una nueva a la manejadora del área de pre-cirugía

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Firma del Solicitante

Misael Brito

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 09/09/2024

Área Solicitante: Área de los generadores

Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo y montura de braker a power master

Observaciones

Juan mella feliz

Firma del Solicitante

Danilo santos

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 10/09/2024

Área Solicitante: Oficina de seguridad en
emergencia

Trabajos a Efectuar

Montura de lámpara led y cambio de interruptor

Observaciones

Luis mejía

Danilo santos

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 10/09/2024

Área Solicitante: Pasillo de UCI de 3ra

Trabajos a Efectuar

Ajuste de imán del control de acceso en la puerta que da paso a UCI de la 3ra

Observaciones

Juan mella feliz

Bismarck Carbuccia

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 13/09/2024

Área Solicitante: Habitación 417

Trabajos a Efectuar

Corrección de fuga de agua en la bañera de la habitación 417

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

jose del Carmen

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 13/09/2024

Área Solicitante: Habitación 305

Trabajos a Efectuar

Reparación de mesa de los pacientes comer de la habitación 305

Observaciones

Luis mejía

juan bautista

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14/09/2024

Área Solicitante: Bloque A de la 3ra

Trabajos a Efectuar

Instalación de bebedero nuevo en el bloque A de la 3ra

Observaciones

Juan mella feliz

Firma del Solicitante

Samuel Báez

Firma del Técnico



Fecha Realización: 14/09/2024

Área Solicitante: Patio español

Trabajos a Efectuar

Instalación de bebedero nuevo en el patio español

Observaciones

Juan mella feliz

Samuel Báez

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 15/09/2024

Área Solicitante: Baño de la 5ta

Trabajos a Efectuar

Cambio de inodoro completo en el baño de la 5ta

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

juan bautista

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 15/09/2024

Área Solicitante: UCI de la 4ta

Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo al equipo electrocardiograma

Observaciones

Juan mella feliz

Ricardo delgado

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 16/09/2024

Área Solicitante: Reanimación

Trabajos a Efectuar

Reposición de oxígeno portátil en el área de reanimación

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Porfirio santos

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 16/09/2024

Área Solicitante: Área yeso

Trabajos a Efectuar

Limpieza preventiva de la pileta de residuos en el área de yeso

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Firma del Solicitante

José del Carmen

Firma del Técnico



Fecha Realización: 17/09/2024

Área Solicitante: Odontología

Trabajos a Efectuar

Cambio de cerradura en el área de odontología

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Gilberto rosario

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 17/09/2024

Área Solicitante: Cuarto de bomba

Trabajos a Efectuar

Instalación de bomba de agua en el cuarto de bomba

Observaciones

Juan mella feliz

juan bautista

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 20/09/2024

Área Solicitante: Quirófano de la 3ra

Trabajos a Efectuar

Restauración y pintura de las puerta metálica que dan acceso a quirófano de la 3ra

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Alexander Rivas

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 20/09/2024

Área Solicitante: Quirófano de la 4ra

Trabajos a Efectuar

Restauración y pintura de las puerta metálica que dan acceso a quirófano de la 4ta

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Alexander Rivas

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 21/09/2024

Área Solicitante: Área de hemodiálisis

Trabajos a Efectuar

Pintura del área de hemodiálisis

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Alexander Rivas

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 21/09/2024

Área Solicitante: Patio español

Trabajos a Efectuar

Mantenimiento en el césped y pintura de la fuente en el patio español

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

José del Carmen

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 22/09/2024

Área Solicitante: Área de quirófano manejadora
3ra

Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo al serpentín y turbina de la manejadoras que suministra quirófano de la 3ra

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Carlos herrasme

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 22/09/2024

Área Solicitante: Lobby principal

Trabajos a Efectuar

Cambio de llave de agua potable en el área del lobby principal

Observaciones

Bismarck Carbuccia

Firma del Solicitante

José del Carmen

Firma del Técnico



Fecha Realización: 23/09/2024

Área Solicitante: Puerta principal 2do piso

Trabajos a Efectuar

Pintura de puerta metálica y cambio de Llavin

Observaciones

Bismarck Carbuccia

Alexander Rivas

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 23/09/2024

Área Solicitante: Patología

Trabajos a Efectuar

Regulación de temperatura a la nevera #2 de los pacientes fallecidos
En el área de patología

Observaciones

Juan mella feliz

Jonathan Pérez

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 23/09/2024

Área Solicitante: Baño del lobby principal

Trabajos a Efectuar

Cambio de valvula de entrada al baño de las mujeres en el lobby principal

Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Firma del Solicitante

José del Carmen

Firma del Técnico



Fecha Realización: 23/09/2024

Área Solicitante: Área del Chiller

Trabajos a Efectuar

Completivo de refrigerante al chiller #2

Observaciones

Juan mella feliz

Carlos herrasme

Firma del Solicitante

Firma del Técnico