

FECHA: 30/10/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Regional San Vicente de Paul.

Área: Depto. de Mantenimiento.

Nombre de la Actividad: Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipo.

Código POA (Si aplica): HDLP 4.1.1.7.02

INTRODUCCIÓN

Como Departamento de mantenimiento, una de nuestras principales funciones es dar seguimiento al desarrollo del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos del HRSVP, para garantizar el abastecimiento y suministro de agua potable, energía eléctrica, acondicionamiento y reparación de la planta física y equipos con la finalidad de mejorar y garantizar el servicio a los usuarios.

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo, comunicar sobre el seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos, contemplados en nuestro plan.

METODOLOGIA (Si aplica)

Revisión y supervisión cualitativa y cuantitativa de los trabajos realizados del plan de mantenimiento preventivo y planificación de equipos e infraestructura y conteo de órdenes de compras.

DESARROLLO / HALLAZGOS

En el mes de Octubre utilizamos el cronograma de acciones de mantenimiento preventivo cumpliendo con:

Filtraciones, (oficina de enfermería, pasillo de privado de cardiología)
 Tubería de drenaje, (techo de cirugía)
 Mobiliario de oficina y consultorios, (mesa de psiquiatría, silla de mayordomía)
 Equipo de cocina, (licuadora, cuartos frio)
 Control de plagas, (no realizado)
 Luminarias internas, (consultorio se cirugía, vestidor emergencia, habitación de Lcdas pediatría)
 Sistema de UPS, (compras, laboratorio, dirección)
 Gases médicos, (UCI polivalente, pediatría)
 Mantenimiento a equipos básicos, (nebulizador de UCI COVID, nebulizadores de emergencia)
 Colectores, (de psiquiatría, trauma)
 Sistema de almacenamiento de agua, cisterna, (no realizado)

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Como es nuestra función, hemos realizado los mantenimientos, instalaciones, así como las reparaciones en los equipos e infraestructura del recinto hospitalario.

RECOMENDACIONES


Continuar dando seguimiento a las solicitudes en cuanto las reparaciones y acondicionamiento a los equipos de mayor prioridad. También a reposiciones a material gastable del taller.

ANEXOS (Si aplica)

Evidencias de los trabajos


Instrucciones de llenado:



*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.




Elaborado por
(Nombre y apellido)











24/10/2024

Depto. de mantenimiento

Después de un cordial saludo, permitirme
solicitarle dos (2) bombillos para el vestidor y
el baño del vestidor de enfermería área de
Emergencia.

Gracias anticipada

Jca. Mercado

24/10/2024

Jueves 24/10/24

Se entrega Doppler fetal
al Area de Mantenimiento
para ser revisado -

Dr. R. Gonzalez

Unidad Adolescente



Solicitud para el Area
de mantenimiento
Colocacion de Roseta y bombas
para el area de Consultor
de Cirujia.

Li Jaques

10-10-2020



A. Iny Erica

2/10/24

Después de un cordial saludo
me dirijo a usted para solicitar
el cambio de 3 tubos led. en el
vestiblo de enfermería area
Pernatología.

Gracias por Atender nuestra
Solicitud

Lic. Ocho

San Francisco de Macorís

16 de octubre del 2024

Al: **ing. Erick Santana**
Supervisor mantenimiento HSVP

Asunto: **Solicitud de Personal**

Cortésmente, por medio de la presente solicitamos de la manera más atenta dos regletas para el área de video conferencia.

En espera de que esta solicitud se acogida y atendida lo más pronto posibles, sin otro particular,


Johanna S. Breton Figueroa
Analista de planificación HSVP



San Francisco de Macorís
14 de Octubre del 2024

A : **Mantenimiento**

Asunto : **Solicitud**

Cortésmente nos dirigimos a usted con la finalidad de saludarles, y a la vez solicitarle una cerradura de la puerta del área del departamento de rayos x, ya que la puerta no está cerrando bien y en esta área se trabaja con radiación y se necesita que el área este cerrada.

Esperando su pronta y positiva respuesta se despide:



Rafael Rojas
Coordinador Técnico

Se Solicita una etnacion
Para el area de
Mujeres.

Jeddy
15/10/2024

14/10/24

Después de un cordial saludo.
me dirijo a ustedes con la
finalidad de solicitar una
Regleta Para el área de
Pneumología

gracias por atender mi solicitud

Jic Olivo

Área Pneumología

Kopená

Se le reporta a mantenimiento que la máquina de coser está fuera de servicio. Porque la máquina no tiene corriente. Favor de venir a revisar.



Mónica
14/10/2024

San Francisco de Macorís
15 de octubre de 2024

AL: Departamento de Mantenimiento
HRUSVP

Asunto: Arreglo de toma corriente

Cortésmente nos dirigimos a usted con la finalidad de saludarle, y a la vez solicitarle el arreglo de un toma corriente ya que se encuentra dañado y es de vital importancia para el área de UCI polivalente 2do piso.

Tomando en cuenta que estas son de vital importancia en el área, y el buen manejo de las bombas ya que tienen que permanecer conectada para el uso de los pacientes.

Sin más por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida se despide atentamente;



Licda. Marta Frías
Encda. Área de enfermería.



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R.D.
"EL HOSPITAL DE TODOS"



FORMULARIO DE REQUIRIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINAS /
MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS

AREA: *Cocina*

FECHA: *15/10/24*

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN / PRODUCTO	PRESENTACIÓN	STOCK PACTADO EN EL MES	EXISTENCIA EN EL AREA	DESPACHO
1	<i>base</i>	<i>unidad</i>	-	-	
1	<i>tuercas</i>	<i>unidad</i>	-	-	
1	<i>Boquilla</i>	<i>unidad</i>	-	-	

[Handwritten Signature]

Yacasta Dickson

ENTREGADO

RECIBIDO

18/10/2024

Depto - Mantenimiento

Después de un cordial saludo, permitame informarle que el lavamanos del area Emergencia pediatría está roto, se cayó; y necesitamos la colocación de un nuevo lavamanos; favor de pasar dicha area a confirmar la informacion; y en espera de que dicha solicitud sea acogida por dicho depto a la mayor brevedad posible.

Atte:

Se. Mercado
enc. del area

San Francisco de Macorís, Rep. Dom.
17 de Octubre de 2024

Al: Departamento de Mantenimiento

Asunto: Solicitud

Después de un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle ~~la~~ toma corrientes y una lámpara para el pasillo del área de trauma.

Sin más sobre el particular se despide.

Licda. Rodríguez

Enc. Enfermería de Trauma

Licda. Rodríguez



UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL.

San Francisco de Macorís
18 de octubre del 2024

A: Lic. Teófilo Rosario Brito
Administrador del H. R.U.S.V. P

Vía: Juan Ramón Mejía
Encargado de Mantenimiento

Sirva la presente para saludarle, a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarle el arreglo de la llave del inodoro y la palanca de descargar el baño del servicio de salud integral SAI/ VIH.

Esperando tener la certeza de una respuesta positiva, se despide con alta estima.

Atentamente.


Dra. Audrey Rosario
Dra. Audrey Rosario
Médico Familiar

Encargada Unidad De Atención Integral
Hospital Regional San Vicente de Paúl.
(849) 205-9793.
809-588-2723 Ext.215

Fecha Realización: 8/10/24

Área Solicitante: Estadística

Trabajos a Efectuar

7 bombillo

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 13/10/24

Área Solicitante: Consultorio de Curpi

Trabajos a Efectuar
Instalación de Projeza y Bombillo
Consultorio Cirujía.

Observaciones



Sei Natalia Lozano
Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 17/10/24

Área Solicitante:

Trabajos a Efectuar
MONTURA de ceradura
dormitorio de enfermería

Observaciones

Aux Maria Lopez
Firma del Solicitante

Adrian Diaz
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 17 oct 24

Área Solicitante: Adolecente

Trabajos a Efectuar

Instalación de un abanico

Observaciones

[Firma]
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 16/10/2024

Área Solicitante: Contabilidad

Trabajos a Efectuar

Cambio de brazo de puerta

Observaciones

[Firma manuscrita]
Firma del Solicitante

[Firma manuscrita]
Firma del Técnico



Fecha Realización: 14/07/2024

Área Solicitante: Rayos X

Trabajos a Efectuar

Montura de Serradura

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 4/10/24

Área Solicitante: Sala de maternidad

Trabajos a Efectuar

Reparación de puerta de S.P.
" " " " de Residuo.
colocación de absciso

Observaciones

[Firma]
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

4/30/24

Área Solicitante:

UCS COVID

Trabajos a Efectuar

-Arreglo de Puerta Principal

Observaciones

)

Di J López

Firma del Solicitante

Adriana D...

Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 21/01/24

Área Solicitante: Perinatología

Trabajos a Efectuar

Cambio de 3 tubo led
vestidor de enfermeria
area Perinatologia
se decide colocar 1 Roceta + 1 Bombillo

Observaciones

La Olivo
Firma del Solicitante

Adrian Dps
Firma del Técnico