



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo
DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 01/07/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Divisiones para las areas de trabajo

Marca: N/A Modelo: _____

Serie: N/A

Ubicación: _____ Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Se hizo divisiones correspondientes a cada oficina

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Se redizo trabajo de carpinteria

Materiales Utilizados

- Plauwood
- Madera
- Hidroplaca
- Clavos
- Tornillos
- Otros materiales gastables

Condición Final

Pedro Méndez
Nombre del Electromédico



[Signature]
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 18/07/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Instalaciones eléctricas

Marca: N/A Modelo: _____

Serie: N/A

Ubicación: Laboratorio Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: _____

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Fue distribuidas los alambre y se fijaron los tomacorrientes

Materiales Utilizados

- Alambre
- Tomacorrientes
- Tornillos
- Cajas de 2x4
- Otros materiales gastables

Condición Final

Rodrigo Montero G.
Nombre del Electromédico



Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 22/07/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: instalación eléctrica

Marca: N/A

Modelo: _____

Serie: N/A

Ubicación: Atención Usuario

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

- Distribución eléctrica
- fijación de tomacorrientes

Materiales Utilizados

- Alambre - Tornillos
- Tomacorrientes - Otros materiales
- Cajas 2x4 gastables

Condición Final

✓ X

Rodrigo Montero C.

Nombre del Electromédico



Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo
DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 25/07/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Cortinas para divisiones
Marca: N/A Modelo: N/A
Serie: N/A
Ubicación: Emergencia Inventario No. _____
Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: _____

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Fueron montadas las cortinas para dividir los espacios de 4 camas para atención a los pacientes.

Materiales Utilizados

-Barra de metal -Madera
-Tarugos
-Tornillos

Condición Final X

Rodrigo Montero G.
Nombre del Electromédico



Anaíre Díez
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 02/08/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Aire acondicionado

Marca: Lennox Modelo: LM012CT-115P432-1X

Serie: 52820H00627

Ubicación: Consulta Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Trastadado e instalado donde actualmente se está laborando

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Instalación
Mantenimiento

Materiales Utilizados

- Alambre
- Tornillos
- Agente para limpieza

Condición Final



Repicentro el Vaticano
Nombre del Electromédico

Elizabetta
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 02/08/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Aire acondicionado
 Marca: Lennox Modelo: LM012CI-115P432EX
 Serie: 32870H00596
 Ubicación: _____ Inventario No. _____
 Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____
 Notas: _____

Descripción de Acciones

Inspección Física
 Revisión Operacional
 Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Mantenimiento
Instalación

Materiales Utilizados

- Agente de limpieza - Tornillos
- Alambre
- Vascoel

Condición Final



Gloria Guedes

Repiniento el Vaticano

Nombre del Electromédico

Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 03/08/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Aire acondicionado

Marca: Lennox Modelo: LMQ12CI-11SP432-1X

Serie: 52821D03018

Ubicación: Quemitorio Médico Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: Mantenim. cada 3 meses

Notas: Aire trasladado

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Mantenimiento
Instalación

Materiales Utilizados

- Agente de limpieza - Vascoresel
- Alambre - otros materiales gastables
- Tornillos

Condición Final

Repicento el Vaticano
Nombre del Electromédico



E. Lora Flores
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 03/08/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Aire acondicionado

Marca: Comfor-time

Modelo: ACT024CT-143

Serie: _____

Ubicación: Laboratorio

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: Cada 3 meses mant.

Notas: Aire trasladado.

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Mantenimiento
Instalación

Materiales Utilizados

- Agente de limpieza - Alambre
- Vascozel - Otros materiales
- Tornillos gastables

Condición Final ✓ X

Repicentro el Vaticano
Nombre del Electromédico



[Signature]
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 06/09/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Aire acondicionado

Marca: Comfor-time

Modelo: ACT012CT-143

Serie: _____

Ubicación: Farmacia

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas:

El aparato fue trasladado y montado (instalado) donde se labora actual

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Instalación
Mantenimiento

Materiales Utilizados

- Agente de limpieza
- Alambres
- Tornillos
- Vascel
- otros materiales gastables

Condición Final

Repicientes el Valicano
Nombre del Electromédico



E. Lozano
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2018

Fecha: 08/08/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Aire acondicionado

Marca: Lennox

Modelo: LM17CE-115P432-1X

Serie: 52820H005110

Ubicación: Administración

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M

Otro: Mantenimiento cada 3 M

Notas:

Aire trasladado al local donde se labora actualmente.

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Mantenimiento
Instalación

Materiales Utilizados

- Agente de limpieza
- Alambre
- Vasosel
- Otros materiales
gasables
- Tornillos

Condición Final

✓ X



Repicentro el Volcanso

Nombre del Electromédico

Eliosa Prado
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 30/09/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Alumbrados

Marca: N/A

Modelo: _____

Serie: N/A

Ubicación: Centro de edificio

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: cada 3 meses

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

- Verificación de alumbrados
- Verificación de cajas de Breakers

Materiales Utilizados

Solo se revisó y se inspeccionó

Condición Final

Rodrigo Montero
Nombre del Electromédico



[Signature]
Encargado de Área