



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL



Formulario de Reporte

Dirección O Departamento: Servicios Generales/Unidad de Mantenimiento

Fecha: 01/11/2024

Reporte al Seguimiento del Plan anual de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del 2024.-HRTQPJB, Periodo octubre-2024.

Desarrollo

En la búsqueda incesante por la excelencia para brindar mejores servicios y a la vez, desarrollar mejores prácticas administrativas de operaciones, la unidad de Mantenimiento a través del departamento de mantenimiento continua dando servicios, Utilizando la herramienta de acciones de mantenimiento que junto a la matriz de mantenimiento, que Dirección de Infraestructura del SNS, nos invita a desarrollar.

Sin embargo ese instrumento necesita ser reevaluado ya que necesita para saber que aspectos pueden ser medibles, en cuanto la eficiencia y la eficacia de los trabajos.

Citamos algunos ejemplos:

Medir la Efectividad de solicitud de acción, estableciendo rangos de fecha de solicitud y fecha de solución.

A-Determinar si la acción es Correctiva o Preventiva.

B-Área que Solicita.

C-Área donde se ejecutó la acción.

D-Quien solicita.

F-Si resolvió o quedo algo pendiente.

G-Cual proceso pertenece de los 4 grandes procesos medimos.

H-Supervisor Asignado.

Entre otras recomendaciones que realizaremos al instrumento que puedan ser plasmadas, y así establecer mejoras y acciones preventivas, en caso de temporadas de ocupación o bajas.

El departamento de Servicios Generales a través de unidad de Mantenimiento, rinde un reporte de sus actividades mensuales.

C papel importante, y punto mejora, a veces las acciones correctivas, veracidad que amerita.

Formulario de Reporte

Cabe destacar que este informe, tiene una particularidad distinta al del mes de septiembre-2024, permitiendo el medir las acciones con el mes de octubre resaltando el aumento y disminución de las actividades por proceso.

Vale resaltar que con este informe es la continuidad un nuevo ciclo de medición de nuestras actividades, que buscan consolidar nuestra excelencia operacional, que impactar de manera positivas, nuestros equipos y maquinarias, buscando así un ahorro significativo en inversiones, pudiendo así nosotros enfocarnos en mejores el esfuerzos,

Sin duda todo proceso tiene oportunidades de mejoras, y podemos valorar algunas tales:

En conclusión este breve informe cuenta con detalles del total de actividades por Proceso desarrollada en mes de **octubre-2024, resaltando también las áreas que fueron intervenidas en nuestras acciones. Y unas comparativa del mes septiembre con el octubre.**

Descrito más abajo una cuadrillas con los datos por Proceso y Departamentos:

Resumen por Procesos:

Departamento de Servicios Generales-Unidad de Mantenimiento, Cuadro con los Resultados operacionales del Mes Octubre y comparativa con Septiembre-2024.					
Principales Procesos	oct-24			Total Septiembre-2024	% de Diferencia
	Tipos de Acciones		Total General		
	Correctiva	Preventiva			
A/A	9	1	10	5	100%
Equipos Médicos	9	7	16	2	700%
Infra estructura	35	8	43	33	30%
Instalaciones Eléctricas	10	5	15	25	-40%
Instalaciones Sanitarias	33	5	38	42	-10%
Total General	96	26	122	107	14%

Vale destacar que cuanto a lo compartivo hubo un aumento de 14% en total de actividades realizadas, sin embargo, quedan retos que vencer, que les aseguramos que aun nos quedan muchas otras actividaes por evidenciar a traves del instrumento.

La unidad de mantenimiento, establecio realizar reuniones trmestrales con nuestros colaboradores para mostrales , no solo los resultados por proceso , tambien sus actividaes individuales o acompañadas, junto a las diferencias areas que solicitan nuestro apoyo.

Esta metodologia, no tiene riversa y estara siempre acompañada de acciones y/o infirmaciones que sean facil de asimilar porque lo no se Mide no se puede mejorar!!

Descrito mas abajo una breve reseña de las actividaes graficas que se realizaron durante el mes de octubre, junto a alguans acciones de mantenimiento de mejor y mayor ejecucion e impacto duarte dicho



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

H HOSPITAL
**REGIONAL TRAUMATOLÓGICO
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH**

Formulario de Reporte

periodo.

Fotos de acciones en modo resumido Grafico:





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

HOSPITAL
**REGIONAL TRAUMATOLÓGICO
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH**

Formulario de Reporte




Francisco Castillo
Servicios Generales.





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

16-10-2024

Área Solicitante:

mayo dermatia

Trabajos a Efectuar

Cambio de lugar en cuarto de
Enfermeria donde preparan los medicamentos
Internamiento de hombre 2do nivel

Observaciones

Disto



Firma del Solicitante

Carlos R. Malena

Firma del Técnico

Ambrosio Simones



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18-10-2024

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- Limpieza del paquete de aire/a de UCI

Observaciones

Ing. Vanessa Almonte

Firma del Solicitante

- *Andrés Jiménez*

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 21/10/24

Área Solicitante: Int. Or. H. J.

Trabajos a Efectuar

La Auditoría #02
El banco tapado.

(Handwritten yellow mark)

Observaciones

al banco tapado.
mal olor

(Large handwritten yellow word: Visto)



Firma del Solicitante

(Handwritten signature: Gregorio R...)

Firma del Técnico

Fecha Realización:

21/10/24

Área Solicitante:

Neumología Laboral

Trabajos a Efectuar

Cambio de llaves y destapar un frigidario.

Observaciones



Le Guillermina López
Firma del Solicitante

de orden de Nancy Cabrera

Gregorio Gutierrez
Firma del Técnico

✓
①

VIST



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18-10-2024

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- Cambio de color de la escalera que sube a hemodialisis.
- Cambio de color a blanco 00

Observaciones

VIST

Ing. Vanessa Almonte

Firma del Solicitante



Jose Toti y Pablo

Firma del Técnico

- Pablo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 17-10-2024

Área Solicitante: Mantenimiento

Trabajos a Efectuar
- Pintura de cornisas del área de quirófano.

Observaciones
Visto

Vanessa Abanto
Firma del Solicitante

José Rodríguez y Pablo
Firma del Técnico



Al MOCU Som. Nishko
NO Juan Der
wob low Acción



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento


DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 16-10-2024

Área Solicitante: Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

pintura de camillas, Quirofanos



Observaciones

Se pintaron 3 camas

Visto


Juan F. Cordero
Firma del Solicitante

P. del
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

25/10/2024

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- Cambio de color de pintura a blanco o o
en el area de emergencia (area de cura)

Observaciones

V14

Janara Almonte

Firma del Solicitante

Nando - Palto

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 22-10/24

Área Solicitante: mayordomía

Trabajos a Efectuar

Chequea el baño de la enfermera
mt. 2P.

0

Observaciones

(oto) inodoro Tapero Resuelto

Visto



Firma del Solicitante

Edgari A. Fidel
Federico Perdomo
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 23-10-24

Área Solicitante: Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Manejador de areas administrativas.
(Reparación)

Observaciones

Desgaste en el eje y turbina des-
compensada.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 22-10-24

Área Solicitante: Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Revisión de manejadora de consultas en el cuarto de archivos.

Observaciones

Destape de tuberías de drenaje



Firma del Solicitante

VICENTEROS

Firma del Técnico



Fecha Realización: 21-10-24

Área Solicitante: Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- 1 - Revisión de corto circuito manejadora de UCI
- 2 - Revisión de máquina de paquete YORK de UCI
- 3 - Revisión máquina (manejadora de laboratorio).
- 4 -

Observaciones

- * Obstrucción esterilizada (Resuelto)
- * Falta de refrigerante (completado)
- * Correa por cambiar

Pendientes


Firma del Solicitante


VICENTE ROSAS
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/10/2024

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Cambio de pintura al pasillo de
emergencia; color blanco 00

157

Observaciones

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante

[Firma manuscrita]
Pablo

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 21-10-2024

Área Solicitante: Mantenimiento


Trabajos a Efectuar

- Cambio de llave de fregadero de la
cocina de la dirección.



Observaciones

cambio Resuelto.



Vanessa Almonde
Firma del Solicitante

Edgardo A. G. L. F. P.
Firma del Técnico

Visto

Fecha Realización: 21.10.2024

Área Solicitante: *Mayordomía*

Trabajos a Efectuar

- Areglo de Boto H4 de Administración

Observaciones

cambio de tapa de motor Resuelto.

Vista



[Signature]
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 02-10-24

Área Solicitante: MANTENIMIENTO

Trabajos a Efectuar

Reparación de Instalación de tomacorriente 110V en Banco de Sangre



Observaciones

Visto

[Handwritten Signature]
Firma del Solicitante

[Handwritten Signature]
Firma del Técnico