



# CONDUCE

NUM. 24-0193

FECHA: **10-Oct-24**  
No. Orden: HMRA-2024-

CLIENTE  
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR  
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	DENSITOMETRO MARCA: GE, MODELO: LUNAR PRODIGY, ✓ 78349GA. SE REALIZO UN CHEQUEO AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO AE REALIZO LA DESCARGA DE LOS FIRMWARE DEL SOFTWARE SE REALIZO CONTROL DE CALIBRACION (QA)	1

  
**Angela Muñoz**  
Elaborado Por:  
RNC: 132127641

  
Recibido Por:  




# CONDUCE

NUM. 24-0195

FECHA: **10-Oct-24**  
No. Orden: HMRA-2024-00873

CLIENTE  
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR  
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	<p>Mantenimiento equipos de imagenes</p> <p>Servicio de limpieza interna y externa de los equipos, verificación de software, lubricación de parte móviles y comprobación del correcto funcionamiento de sus accesorios.</p> <p>3-Sonografo Sonoscape <u>                    </u> Modelo: S22 Series: 0449615216, 0459702554 Modelos:S12 Series: 0455208280 <u>                    </u></p> <p>Mamógrafo <input checked="" type="checkbox"/> GENORAY <input checked="" type="checkbox"/> Marca: Serie GMA013103-50620 Modelo: DMX-600.</p> <p>Ecocardiograma Marca Sonoscape Modelo: S12 Serie: <u>                    </u> 0449637956</p>	1

Elaborado Por:  
RNC: 132127641  
SANTO DOMINGO, P. D.

RECIBIDO  
Mantenimiento  
Recibido Por:



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	
SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

Desde el 30 de septiembre hasta el 04 de octubre, 2024.

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de otros médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de servicio, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1.350 GLS de gas licuado de petróleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores eléctricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 66 pulgadas para un abastecimiento 5, 700 GLS. de gasoil que nos dan 95 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUNTO A INSUMOS Y QUIMICOS.  
ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA.



DIRECCION  
GENERAL

*[Handwritten signature]*



DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO

*[Handwritten signature]*