

Fecha: 13/09/24

Ficha No: Pratin Mvd. 13/03/25

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Marca: AkSa Modelo: A11220C-6  
 Serie: 5229U153  
 Ubicación: Planta eléctrica Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: Cambio de aceite, cambio de filtros, revisión de caudal, verificación de correcto funcionamiento, apretado de tuercas y tornillos, revisión de baterías y fuga de gas

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Se le dio un mantenimiento correctivo en su totalidad a la planta eléctrica eso que debe de realizarse cada seis meses.

**Materiales Utilizados**

Llave especial para quitar filtros  
 Llave teflon  
 Triar, planos, lamillas, amperímetros, rapos, escobas  
 y diferentes tipos de llaves.

Condición Final

Bueno en funcionamiento  
 Planta eléctrica.

Nombre del Electromédico

  
Encargado de Área

Fecha: 17/09/24

Ficha No: DV00X 17/12/24

**Datos del Equipo**

Nombre: Electrical Operating table

Marca: SNSC

Modelo: D+13-B2

Serie: F42L-2022295

Ubicación: Civisia

Inventario No. DCSUS-493-21732

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 Meses

Notas: Cama de cirugía no de satisfacción por el control

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Se identificó el problema, el cual era los posibles quemados. se cambiaron y está en función.

**Materiales Utilizados**

Amperímetro  
Tiras y plenas

Condición Final

Buena en funcionamiento

Laura de posiciónes

Nombre del Electromédico

  
Encargado de Área

Fecha: 23/09/24

Ficha No: Prximo Mal. 23/12/24

**Datos del Equipo**

Nombre: Busola  
Marca: Bisquit industrial CO Modelo: P.O Box 59822  
Serie: 7989022  
Ubicación: La barbería Inventario No. AU-C-0025  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 Meses

Notas: Verificación de entrada y salida de agua  
Verificación de gases, Verificación de salida de esos  
Verificación de correcto funcionamiento

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**


**Materiales Utilizados**

Llave pico catarres  
Superimetros  
Material aislante

Condición Final

Bueno en funcionamiento  
Esterilizador

Nombre del Electromédico

  
Encargado de Área

Fecha: 1-11-24

Ficha No: 1-02-25

**Datos del Equipo**

Nombre: esmet Jencia

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: esmet Jencia Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3-mese

Notas: Revisión de toda LA SETADUA de esmet Jencia que estén EN correcto funcionamiento

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

TALADO de tornillos y pinza

Condición Final

Bueno funcionamiento

Setadua

Nombre del Electromédico

  
Encargado de Área

Fecha: 01/11/24 Ficha No: PROX: 01/12/24

**Datos del Equipo**

Nombre: aires acondicionado  
Marca: comfor estair Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: Todas la arias Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 1 mes

Notas: limpieza de U8 aire  
Verificación de Refrigerante de  
U8-aire

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_


**Materiales Utilizados**

lona  
escaleira  
Taladro  
Bomba de mantenimiento  
manómetro

Condición Final

Bueno en funcionamiento

aire comfor estair  
Nombre del Electromédico

  
Encargado de Área



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 04/11/24

Ficha No: Próximo Maint-04/02/25

**Datos del Equipo**

Nombre: Operating Light

Marca: DD 160160

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: 220907-131480

Ubicación: \_\_\_\_\_

Inventario No. DCSUS-443-19473

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 Meses

Notas: Verificación de voltajes de laterales, verificación de alambrado de bobinas, verificación de las bombillas y correcto funcionamiento

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

Amperímetros  
Llaves y tornillos.

Condición Final

Buena en funcionamiento

Lamparas de cirujia

Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área

Fecha: 04/11/24

Ficha No: Prximo Mant-04/02/25

**Datos del Equipo**

Nombre: Operating Light

Marca: DD 160/60

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: 220907-131480

Ubicación: \_\_\_\_\_

Inventario No. DCSUS-443-19473

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 Meses

Notas: Verificación de paltas de lateras, Verificación de aliamto de paltas, verificación de las bombillas y correcto funcionamiento

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

Amperímetros  
Llaves y tornillos.

Condición Final

✓   ×

Bueno en funcionamiento

Lompson de cirujia

Nombre del Electromédico

  
Encargado de Área



Plan de Mantenimiento Preventivo  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 04/11/2024

Ficha No: prox. 02/2025

### Datos del Equipo

Nombre: Sala de espera

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Sala de espera

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: Trimestral

Notas: Verificación correcto funcionamiento lavamanos y inodoros.

### Descripción de Acciones

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

### Otras acciones:

\_\_\_\_\_

### Materiales Utilizados

llave Torzo, llave ajustable plana y Trica.

Condición Final

Bueno en funcionamiento.

Nombre del Electromédico

[Firma]  
Encargado de Área





Fecha: 04/11/2024

Ficha No: Prev/12/2024

Datos del Equipo

Nombre: Sub-Estación

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Planta

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: mensual

Notas: Limpieza general  
verificación de voltaje y amperaje

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Amperímetro, brocha, Tuala, mazo y escoba

Condición Final

Bueno en funcionamiento.

Planta eléctrica

Nombre del Electromédico

[Signature]

Encargado de Área

Fecha: 4-11-24

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: HOSPILISACION

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: HOSPILISACION Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 meses

Notas: Verificación de toda la señal que este en correcta funcionamiento.  
HOSPILISACION

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

TALADRO de tornillador PUNTA

Condición Final

BUENO FUNCIONAMIENTO

CETADUJA  
Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área

Fecha: 5-11-24

Ficha No: 5-02-25

**Datos del Equipo**

Nombre: SALA de ESPERA

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: SALA de ESPERA Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 meses

Notas: Revisión de toda LA COLADORA QUE ESTEN EN BUENO FUNCIONAMIENTO SALA de ESPERA

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

TALADRO de tornillador PUNTA

Condición Final

BUENO FUNCIONAMIENTO

COLADORA

Nombre del Electromédico

  
Encargado de Área

Fecha: 05/11/2024

Ficha No: PROX. 02/2025

Datos del Equipo

Nombre: Administración

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Administración Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: Trimestral

Notas: Verificación correcto funcionamiento. VAVA manos y Toyle

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

llave Tirzo, llave ajustable plano, Trío.

Condición Final

Bueno en funcionamiento.

Nombre del Electromédico

  
Encargado de Área



Fecha: 05/11/24

Ficha No: Próximo mes: 05/02/25

Datos del Equipo

Nombre: Lindvax  
Marca: BeneHeart R3 Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: Cirujía Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 Meses

Notas: Verificación de correcto funcionamiento.  
Verificación de voltaje y aislamiento de corriente

Descripción de Acciones

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

\_\_\_\_\_

Materiales Utilizados

Impermeables

Condición Final

Buena en funcionamiento.

Electrocardiografía

[Signature]

Nombre del Electromédico

Encargado de Área



Fecha: 05/11/2024

Ficha No: P.02.12/2024

Datos del Equipo

Nombre: Transfer switch automática

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Al lado de la planta Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: mensual

Notas: limpieza general, verificación de voltaje y Amperaje

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

\_\_\_\_\_

Materiales Utilizados

Amperímetro, brocha, Tujilla, escoba y mopo.

Condición Final

Putro en funcionamiento.

Nombre del Electromédico \_\_\_\_\_

  
Encargado de Área



SNS  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 06/11/2024

Ficha No: Prox. 12-2024

Datos del Equipo

Nombre: Panel board.

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Todos

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: mensual

Notas: Verificación de carga.

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Ampermetro.

Condición Final

✓   X

Buena en funcionamiento.

Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área



Fecha: 6-11-24

Ficha No: 6-02-25

Datos del Equipo

Nombre: Almivittacion

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Almivittacion

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 meses

Notas: Revisión de toda la central que este en correcta funcionamiento  
Almivittacion

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

\_\_\_\_\_

Materiales Utilizados

TALADRO de tornillador PUNTA

Condición Final

BUENA FUNCIONAMIENTO

CERADURA

Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área





Fecha: 06/11/24

Ficha No: Pracup Unit 02/02/25

Datos del Equipo

Nombre: EDAV iM60

Marca: Patient Monitor

Modelo: iM60

Serie: 360079-421407470017

Ubicación: Cirujía

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 Meses

Notas: Verificación de correcto funcionamiento.  
Verificación de electricidad y aislamiento de  
cableado.

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Amperímetro.

Condición Final

Buena en funcionamiento

Monitor de signos vitales

Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área

Fecha: 06/11/24

Ficha No: Practico Unit 02/02/25

**Datos del Equipo**

Nombre: EDAN iM60  
Marca: Patient Monitor Modelo: iM60  
Serie: 360079-421407470017  
Ubicación: Cirujía Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 Meses

Notas: Verificación de correcto funcionamiento.  
Verificación de electricidad y aislamiento de  
cables.

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

**Materiales Utilizados**

Amperímetro.

Condición Final      ✓  ×

Buena en funcionamiento

Monitor de signos vitales

**Nombre del Electromédico**

  
**Encargado de Área**



Fecha: 21/11/2024

Ficha No: PM-12/2024

Datos del Equipo

Nombre: Planta eléctrica.

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Planta Eléctrica

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: mensual

Notas: Verificación nivel de gasolina, aceite y limpieza

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Tualla, estoba, mopa, y cubo y brocha.

Condición Final

Buena en funcionamiento.

Nombre del Electromédico \_\_\_\_\_

[Signature]  
Encargado de Área

Fecha: 7-11-24

Ficha No: 7-02-25

**Datos del Equipo**

Nombre: SALON de COFERENCIA

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: SALON de COFERENCIA Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 meses

Notas: Revisión de todo LA CELADUTA que esta en  
correcta funcionamiento  
SALA de COFERENCIA

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

**Materiales Utilizados**

PAQUETE de tornillos PUNTA

Condición Final

BUENA FUNCIONAMIENTO

CELADUTA  
Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 07/11/2024

Ficha No: PROA. 12-2024

Datos del Equipo

Nombre: Panel de distribución

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Todas las areas

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M

Otro: manusual

Notas: limpieza general, verificación de voltaje y amperaje.

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

\_\_\_\_\_

Materiales Utilizados

Amperímetro, brocha y fuellos para despolvo.

Condición Final

Bueno en funcionamiento.

Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 07/11/24

Ficha No: Próximo Mant. 07/02/25

**Datos del Equipo**

Nombre: David y P. 401

Marca: DAVID

Modelo: VD-G-11

Serie: BZZB01041

Ubicación: Manatí

Inventario No. DCS/S-493-15019

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 Meses

Notas: Verificación de correcto funcionamiento.  
Verificación de rotura y aislamiento de corriente.  
Verificación de luces.

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

**Materiales Utilizados**

Amperímetros  
Tricos y floras.  
Resistente para las ruedas

Condición Final      ✓  ×

Bueno en funcionamiento

Encuadrado manatí  
Nombre del Electromédico

[Firma]  
Encargado de Área

Fecha: 07/11/24

Ficha No: Procedimiento Man: 07/11/24

**Datos del Equipo**

Nombre: MICROSCOPIO

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: ORINA Y COPRO

Inventario No. XSUS-493-07297

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: verificación de componentes eléctricos  
buzi de destagador de la suya de la platina  
limpieza de la sección externa.

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

Imperimeteres  
Líquido especial para piezas eléctricas  
Tuallito secador

Condición Final      ✓  ×

Buena en funcionamiento

Micrascaño  
Nombre del Electromédico

[Firma]  
Encargado de Área

Fecha: 02/01/2024

Ficha No: prev. 02/2024

**Datos del Equipo**

Nombre: OFICINA TECNICA

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: OFICINA TECNICA Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: Trimestral

Notas: Verificación correcto funcionamiento lava manos y inodoros.

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

llave Tirzo, llave ajustable y Truca o sbro

Condición Final

Bueno en funcionamiento.

Nombre del Electromédico \_\_\_\_\_

  
Encargado de Área



Fecha: 06/11/2024

Ficha No: PROX. 2/2025

**Datos del Equipo**

Nombre: Consultorio

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Consultorio

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: Trimestral

Notas: Verificación correcta funcionamiento lava manos y inodoros.

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

**Materiales Utilizados**

llavo Tirzo, llave ajustable, plano y Trisca.

Condición Final

✓   X

Buena en funcionamiento

Nombre del Electromédico

  
Encargado de Área

Fecha: 05/11/2024

Ficha No: PMX 02/2025

**Datos del Equipo**

Nombre: Habitaciones medicas Presidentes

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: Trimestral

Notas: Verificación correcto funcionamiento lava manos y inodoros.

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

**Materiales Utilizados**

Llave Tirzo, llave ajustable, Tria y plano

Condición Final

Bueno en funcionamiento.

Nombre del Electromédico \_\_\_\_\_

  
Encargado de Área

Fecha: 08/11/2024

Ficha No: Prox. 12/2024.

**Datos del Equipo**

Nombre: Bomba de agua  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: Bomba de agua Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: mensual

Notas: limpieza, ~~verificación~~ VERIFICACION de presión y consumo.

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

Amperímetro, brocha.

Condición Final    ✓  ×

Buena Funcionando

Nombre del Electromédico \_\_\_\_\_

  
Encargado de Área

Fecha: 13/11/2024

Ficha No: Prox. 11/02/2025

**Datos del Equipo**

Nombre: T950

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: DA-55

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Lavandería

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 meses

Notas: Verificación de correcto funcionamiento  
verificación eléctrica y  
limpie

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

**Materiales Utilizados**

Amperemetro, Recogedor de polvo, Tira y plano

Condición Final

Bueno en funcionamiento.

Socadora Industrial  
Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área



Fecha: 13/01/2024

Ficha No: Prax 11/02/2025

**Datos del Equipo**

Nombre: WANXIF

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: HG-70

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Lavandería Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: 3 meses

Notas: Verificación correcta funcionamiento  
Verificación eléctrica y limpieza

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

Amperímetro, Recogedor de pluma, Tira y blanco.

Condición Final   X

Bueno en funcionamiento.

Socador Industrial  
Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área