

FECHA: 27 -11 - 2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Municipal Villa La Mata

Área: Administración

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS.

Código POA (Si aplica): 4.1.1.4.02

INTRODUCCIÓN

El presente informe se debe al Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS.

OBJETIVO DEL INFORME

Informar las actividades realizadas para el mantenimiento preventivo y correctivo en el EESS.

METODOLOGIA (Si aplica)

DESARROLLO / HALLAZGOS

El supervisor de mantenimiento reportó las irregularidades que se presentaron en el centro hospitalario durante el mes de noviembre 2024, conjunto con los electricistas y auxiliar de mantenimiento se procedió a corregir y prevenir daños de lámparas led, limpieza de filtros de aires, reparación de baños y lavamanos, , reparación de puertas, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, reparación e instalación de lámparas en el patio para el alumbramiento nocturno, cambio de bombilla en el área de cocina y almacén de medicamentos, limpieza de techo, cambio de llavines e instalación de paticas de chivo a puertas, servicio de fumigación y plomería, servicios de instalación de cámaras de seguridad en el área de emergencia, entre otras actividades que se desarrollaron para evitar y corregir daños en el centro de salud.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

La corrección y prevención de daños en el EESS.

RECOMENDACIONES

ANEXOS (Si aplica)

FOTOS

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Lic. Selenny Del Carmen Pérez Liz
Administradora

Elaborado por
(Nombre y apellido)