


Muestra de los mantenimientos realizados

Noviembre 2024

Mantenimiento preventivo, esterilizador.



Mantenimiento preventivo, monitor de signos vitales.



25 nov 2024 8:06:04 a. m.

Calle Cripin Padre Las Casas Padre las Casas Azua

Mantenimiento preventivo, carro de paro.



20 nov 2024 8:26:37 a. m.

Padre Las Casas Padre las Casas Azua

Mantenimiento correctivo, licuadora industrial.



Mantenimiento preventivo, televisor.



Mantenimiento preventivo, camilla ginecológica.



12 nov 2024 8:25:10 a. m.
Padre Las Casas Padre las Casas Azua

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	28/1/2024
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO	Esterilizador	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/> Reparado <input type="checkbox"/>		
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

*Esterilizador.
prueba de funcionamiento
mantenimiento semestral
inspección
mantenimiento correctivo*

OBSERVACIONES

Jairo Ramírez
FIRMA RESPONSABLE





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-10-03a Versión 01
Rev. 03/2019

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	28/11/2020
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	monitor de signos vitales	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

monitor de signos vitales
prueba de funcionamiento
chequeo de los cables y
mantenimiento preventivo

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	20/10/2024
VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION


NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Cable de acero	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo <input checked="" type="checkbox"/> Usado	Reparado	
	INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Cable de acero
mantenimiento general
chequeo de todas sus partes
todo en buen estado

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL RESPONSABLE

Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen		FECHA	18/11/2024
VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA	
Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO	

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO
NOMBRE DEL FABRICANTE
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO
AREA INTERVENIDA

Liquidadora industrial	TIPO O MODELO	
	NO. SERIAL	
Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/> Reparado <input type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/>	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Liquidadora industrial
prueba de funcionamiento
chequeo de todas las partes
mantenimiento general

OBSERVACIONES

Jairo Ramírez
FIRMA RESPONSABLE



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	14/11/2024
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramírez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Televisión Plasma	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input checked="" type="checkbox"/> Usado	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Televisión de pared plasma en taller #6
 prueba de funcionamiento
 chequeo de los cables
 todo es buen estado

OBSERVACIONES

Jairo Ramírez
FIRMA RESPONSABLE



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD	Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen	FECHA	12/11/2020
NOMBRE DEL RESPONSABLE	VI-El Valle	PROVINCIA	AZUA
	Jairo Ramirez	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Camilla Jireculo 30	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input checked="" type="checkbox"/>	Reparado	
AREA INTERVENIDA		INFRAESTRUCTURA	

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Camilla Jireculo 30
Chequeo de todas sus
partes y
mantenimiento en Jireculo

OBSERVACIONES


FIRMA RESPONSABLE



Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

2024

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Ultimo	Próximo	Nov	Observaciones
					Mantenimiento	Mantenimiento		
Carro de parro	Parte interna e externa	Verificacion general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	4/8/2024	4/9/2024	X	Bueno en uso
Esfipmomanometro de pared (07)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	14/7/2024	14/8/2024	X	
Esfipmomanometro pedestal (03)	Parte externa.	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	13/7/2024	13/8/2024	X	Bueno en uso
Estufa Industrial, 02 unidades	Tuverias, horno, hornillas.	Verificación de las tuverias del gas, limpiezas de las hornillas, chequeo del horno y limpieza general.	preventivo	Trimestral	3/6/2024	3/9/2024	X	Bueno en uso
Lampara cuello de gancho (06)	Parte electrica y bombilla	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	4/8/2024	4/9/2024	X	Bueno en uso
Lampara de fototerapia (02)	Parte electrica	Verificación de las lamparas, verificación electrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	4/8/2024	4/9/2024	X	Bueno en uso
Lampara Quirujica Movil (01)	Parte electrica y bacteria	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	12/2/2023	12/3/2024	X	Bueno en uso
Lampara quirujica dos satelites (02)	Parte electrica	Verificación de las lamparas, verificación electrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Mensual	12/2/2024	12/3/2024	X	Bueno en uso
Lavadora industrial (01)	Parte interna y externa	Chequeo de conductos de agua, verificación de las correas, verificación de la parte electrica, limpieza general y prueba de funcionamiento	Preventivo/ Correctivo	Mensual	No se le ha dado mantenimiento		X	Aun no esta funcionando, se esta preparando la estrura para proceder a montarla
Pisos generales	Pisos de marmol, piso de ceramica y terraza.	Mantenimiento general, y correccion si hay fallas	Preventivo/ Correctivo	Diario	Diario		X	Bueno en uso
Moviliario oficinas y consultorios	Escritorios, Sillones, Bancos, Archivo y Estanteria	Apriete de tornillos y ajuste.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	5/2/2024	5/3/2024	X	Este tipo de mantenimiento tenemos que ejecutalo a diario, ya que siempre los equipos de oficina requieren de una supervision continua
Red electrica	Cuartos electricos, UPS Industrial,Toma corrietes, Lamparas de iluminacion, Tubos fluorescentes, Bombillos Interruptores y breaker.	Verificación de todas las lamparas y bombillas, y reemplazarlo si alguna se encuentra dañada, verificación de todos los toma corrientes e interruptores, verificación de los Breaker, cheque de funcionamiento del UPS, verificación de las bacterias del UPS.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	11/7/2024	11/8/2024	X	Se estan cambiando varias luces