

Programación de Mantenimiento para Noviembre 2024

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
consulta medica	unidad evaporadora	mantenimiento profundo	Julio Duran
internamiento privado 207	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramon D oleo
internamiento privado 208	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramon D oleo
laboratorio orina	unidad Condensador	reparacion contactor y capacitor 45	Julio Duran
Rayos x	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Oficina de enc. Rayos x	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Pasillo Rayos x	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
sonografia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Cardiología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
área de espera sonografia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
área Cpre	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Dirección	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
secretaria Dirección	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Auditoria medicas	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Emergencias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Enc. Emergencias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
cocina	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
consulta medica	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
consulta medica cubiculo #7	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
pediatría	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
hematología laboratorio	unidad evaporadora	instalación de fan nuevo	Jonathan/Esteban/ Julio Duran
lavandería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
almacén de farmacia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
almacén de suministro	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Quimica laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran

Programación de Mantenimiento para Noviembre 2024

uroanilisis de laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
pruebas especiales de laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
entrega de resultado laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
cocina de laboratorio	unidad Condensador	instalacion de fan nuevo	Julio Duran
Oficina enc. Mantenimiento	unidad Condensador	instalacion de tarjeta universal	Vegazo
laparoscopia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
área de descaso endoscopia	unidad Condensador	completivo r410	Vegazo
parasitología laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
enseñana/hosteleria	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
activo fijo	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
Despasa	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
archivo medico	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
Oficina de enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
vestidor de enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
sala privado 207	unidad Condensador	cambio de capasitor 35mf	vegazo
cuarto de maquina	unidad Condensador	cambio de breaker 50apm doble	Jonathan/esteban
tecnología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
OAI	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
sala internamiento 201	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
sala internamiento 202	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
estación de enfermería	unidad evaporadora	cambio de fan condensador	Ramón d oleo
sala internamiento 203	unidad evaporadora	cambio de capasitor 7.5mf	Ramón d oleo
residente medicos	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
entrega de resultado laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón d oleo
Consulta medica	Extractor	mantenimiento y limpieza	Julio Duran
laboratorio	puerta	cambio de llavín	Julio Duran

Programación de Mantenimiento para Noviembre 2024

laboratorio 20	puerta	reparacion de puerta cambio de pibote	Jonatan/Vegazo
laboratorio toma de muestra	silla	reparacion	Jonathan
emergencias	cortinas	cambio y ajuste de perfiles	Juli Durna
área mantenimiento	planta pequeña 60kva	cambio de conectores de batería	Ramon D oleo
área endoscopia	cortinas	cambio y ajuste de perfiles	Julio Durna
lavandería	abanico	instalación	Vegazo
lavandería	secadora	mantenimiento y lipieza	Vegazo
lavandería	extractor	mantenimiento de extratores	Vegazo
farmacias almacén	frezzer	mantenimiento	Vegazo
farmacias almacen	Nevera reativo	mantenimiento y limpieza	Vegazo
lavanderia	secadora	reparacion de linea electrica	Vegazo
endoscopia	gavinete	reparacion de puerta	Ramón d oleo
lavanderia	secadora	cambio cable contactor	Ramón d oleo
baño laboratorio	puerta	correccion de marco	Jonathan
lavandería	secadora	cambio cable contactor	Ramón d oleo
comedor segundo nivel	abanico de techo	mantenimiento y limpieza	Ramón d oleo
espera facturación laboratorio	abanico de techo	mantenimiento y limpieza	Ramón d oleo
pasillo primer nivel	abanico de techo	mantenimiento y limpieza	Julio duran
area de lavado endoscopia	fregadero	cambio de sifon	Oscar luis
cocina	fregadero	drenaje de cocina y fregadero	Oscar luis
área de mantenimiento	panel de control bomba	instalacion de panel de control	Oscar luis
estación de enfermería	fregadero	cambio de mescladora	Oscar luis
baño caballero primer nivel	tanque inodoro	cambio de perita	Oscar luis
baño dama laboratorio	tanque inodoro	reparacion de tanque	Oscar luis
mantenimiento	lavamanos	cambio de llave	Oscar luis
área mantenimiento	drenaje	reparacion de tubos	Oscar luis
laboratorio de cristalización	fregadero	destape de obtrucccion	Oscar luis

Programación de Mantenimiento para Noviembre 2024

emergencias	tanque inodoro	cambio de maguera	Oscar luis
baño caballero laboratorio	tanque inodoro	cambio de balancin	Oscar luis
residente medico	tanque inodoro	cambio de perita y destape	Oscar luis
baño UCI	lavamanos	destape de obstrucción	Julio Durna
baño caballero primer nivel	tanque inodoro	cambio de kit bomba	Oscar luis
baño dama primer nivel	tanque inodoro	cambio de kit bomba	Oscar luis
consulta medicas #3	lavamanos	cambio de manguera	Oscar luis
pediatria	lavamanos	ajuste de llave con fuga	Oscar luis
area de mantenimiento	bomba sumergible	correccion de conecion	Oscar luis
internamiento	inodoro	cambio de bomba	Oscar luis
residente medico	inodoro	destape de obstruccion	Oscar luis
pediatria	inodoro	destape de obstruccion	Oscar luis
sala internamiento 208	lavamano	destape de obstrucción	Oscar luis
pediatria	lavamano	cambio de llave	Oscar luis
baño laboratorio dama	inodoro	cambio de balancín	Oscar luis
emergencias	inodoro	reparacion de bomba tanque	Oscar luis
frente a Ccanon	lineas agua	reparación y mantenimiento	Oscar luis
sala internamiento 202	inodoro	cambio de tornillo del tanque	Oscar luis
sala internamiento 201	lavamano	cambio de llave	Oscar luis
baños vestidor de laboratorio	lavamano	cambio de llave	Oscar luis
baños caballero	inodoro	cambio de balancín	Oscar luis
baño dama laboratorio	inodoro	reparación y ajuste	Oscar luis
sistema sanitario	sistema snitario	destape de obstruccion	Oscar luis
baño laboratorio	area de lavado	cambio de llave de chorro	Oscar luis
baño dama laboratorio	baño	instalación deperita	Oscar luis
patologia	baño	destape de obstrucción	Oscar luis
baño caballero pasillo	baño	reparación de fuga	Oscar luis
cocina	drenage cocina	destape de obstrucción	Oscar luis

Programación de Mantenimiento para Noviembre 2024

techo centro	desagüe de techo	revisión	Oscar luis
techo centro	desagüe de techo	revisión	Oscar luis
techo centro	filtrante	revisión	Oscar luis
del centro	filtrante	revisión semanal	Oscar luis
En del centro, internamiento.	desagüe de piso	revisión semanal	Oscar luis
exterior centro	pota de arboles	parte fontal y lateral centro	Vegazo
endoscopia	porta papel	mentenimiento y ajuste	Ramón D oleo
ascensor	ascensor	mantenimiento	Vegazo
Oficina segundo nivel.	revisión semanal puerta y venta	ajuste puerta	Jonathan
compra	manteni. uminaria	cambio de interruptor	Esteban
frente a la puerta de mantén	manteni. luminaria	cambio de 2 tubos led 9w	Esteban
lobby	manteni. luminaria	cambio de 9 bombillo led 13w	Julio Durna
oficina compra	manteni. luminaria	instalación 3 tubo led 9w	Julio Duran
emergencias	manteni. luminaria	cambio transformador de 24w	Esteban
emergencias	manteni. luminaria	cambio de 2 lámpara led 9w	Esteban
oficina de dirección	manteni. luminaria	cambio de bombillo led 13w	Esteban
seguro medico	corrección de línea	cambio de línea quemada	Julio Durna
Dirección	manteni. luminaria	cambio de 9 bombillo led 13w	Esteban
sala internamiento 203	corrección de línea	cambio de línea quemada	Julio Durna
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricos Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Vegazo
	Mant. Unidad condensador		vegazo
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		Duran: primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Ramón d oleo : tercera y cuarta semana

Programación de Mantenimiento para Noviembre 2024