

**FECHA:** Noviembre 2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (HGENSA).

**Área:** Servicios Generales y Mantenimiento.

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

**Código POA (Si aplica):** 4.1.1.4.02

### INTRODUCCIÓN

En el presente informe mostramos las evidencias de los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, realizados en el 2do semestre del año 2024, por la Gerencia de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital General y de Especialidades.

### OBJETIVO DEL INFORME

Mostrar las evidencias de la realización de las actividades programadas, dando a conocer la metodología, el desarrollo y los resultados de las mismas.

De igual forma puntualizar las actividades que fueron pospuestas y las razones por las cuales fueron pospuestas.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Tomamos en cuenta el tiempo pautado entre mantenimientos según el plan de mantenimiento de equipos e infraestructura 2024.

Los puntos a tomar en cuenta al realizar dichas actividades.

El activo humano para realizar dichas actividades, contemplando compañías externas como personal de mantenimiento.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura.  
4.1.1.4.02

Noviembre 2024:

-Verificación de baterías del generador #1

\*Revisión del estado.

\*Examen de los bornes, engrase.

\*Revisar el estado de carga (voltaje).

-Verificación de baterías del generador #2

\*Revisión del estado

\*Examen de los bornes, engrase.

\*Revisión el estado de carga (voltaje).



Mantenimiento de sistema de ablandadores y sistema osmosis.

Cambio de los medios filtrantes:

Reemplazo de la resina catiónica y colector de filtro ablandador.

Reemplazo del carbón activo y colector de filtro.

Reemplazo de la zeolita

Limpieza y desinfección de los 3 filtros ( medios filtrantes nuevos)

\*Cambio de los 3 cabezales, por cabezales digitales.

\*Cambio de tubería de 3 y 2" PVC SDR 80,

\*Bypass Para de 3 filtros de 20 pies cúbicos y tanque de presión de fibra, para el sistema de ablandadores.

\* Cambio de 2 membranas al sistema osmosis

\*Cambio de 2 filtros de felpa

Este mantenimiento estaba programado para 2025, sin embargo se reprogramó para 2024 por la calidad del agua que estamos manejando, y la gran cantidad de agua producida, tanto para esterilización, hemodiálisis, cocina, y área de banco de sangre.







# MultiServicios CG

RNC: 1-31-26609-6  
C/ CORDILLERA CENTRAL NO.1 LOCAL 1B, COLINAS DEL  
SEMINARIO SANTO DOMINGO R. D.  
TEL.: 809.857.2474  
Email: multiservicioscg1@gmail.com

## ORDEN DE TRABAJO

**FECHA:** 18/11/2024  
**CLIENTE:** HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA  
ALTAGRACIA (HGNSA)  
**RNC:** 430213179  
**DIRECCION:** Av. Juan XXIII 175, Higüey  
**REFERENCIA:** HGNSA-2024-00296 / HGNSA-2024-00297

### SERVICIO SOLICITADO

MEDIO FILTRANTE DE AGUA / ADAPTADORES, CONECTORES Y ACCESORIOS PARA SOPORTES DE  
FILTROS

MARCA	MODELO	SERIAL
-------	--------	--------

### TRABAJO REALIZADO

- \* CAMBIO DE RESINA Y COLECTOR DE FILTRO ABLANDADOR.
- \* CAMBIO DE MATERIAL Y COLECTOR DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO
- \* EXTRACCION DE MATERIAL Y CAMBIO DE COLECTOR DE FILTRO MULTIMEDIA
- \* LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS 3 TANQUES DE MEDIOS FILTRANTES

### FUNCIONALIDAD

LOS TANQUES PARA MEDIOS FILTRANTES. QUEDARON LIMPIOS, DESINFECTADOS Y CON SU MATERIAL NUEVO.

### RECOMENDACIONES

- \* REALIZAR CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE DE LOS 3 FILTROS, MINIMO 1 AÑO, MAXIMO 3 AÑOS

MultiServicios CG, S.R.L.

REALIZADO POR:

SUPERVISOR TÉCNICO

RECIBIDO POR:

Santo Domingo, R.D.  
RNC 1-31-26609-6



Nombre de la Actividad: Lista de participación seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS Código: 4.1.1.7.02

Área Responsable: Servicios Generales y Mantenimiento Fecha: 11,12,13,14,15 de noviembre 2024

Modalidad de la Reunión: Virtual  Presencial  Hora: Matutino/ Vespertino

Lugar/Plataforma: HGENSA

Participantes						
Nombre	Sexo (F/M)	Cédula (A solicitud)	Cargo	Institución/Dirección/Área	Firma	Correo Electrónico o Teléfono
Ing. Nataaniel Mejia	M	N/A	Gerente Interino	Mantenimiento HGENSA	<i>Nataaniel Mejia</i>	(809)905-9078
Abraham del Rosario Perez	M	N/A	Sup. Mantenimiento	Mantenimiento HGENSA	<i>Abraham del Rosario Perez</i>	(809)392-3514
Miguel A. Felipe Aquino	M	N/A	Tecnico	Multiservicios CG	<i>Miguel A. Felipe Aquino</i>	(809)876-3917
Tec. Cristian Santos V.	M	N/A	Tecnico	Multiservicios CG	<i>Cristian Santos V.</i>	(809)818-3962
Tec. Yefri Montero	M	N/A	Tecnico	Multiservicios CG	<i>Yefri Montero</i>	(829)604-3045
Lic. Jheyson Peroco	M	N/A	Enc. Almacen	HGENSA	<i>Jheyson Peroco</i>	(809) 660-9067
Miguel A. Felipe	M	N/A	Ingeniero	Multiservicios CG	<i>Miguel A. Felipe</i>	(809) 870-6295
Wilquensi Dubreus	M	N/A	Tecnico	Multiservicios CG	<i>Wilquensi Dubreus</i>	

\*Instrucciones de llenado: - Coloque su cédula solo si el convocante lo requiere, en caso contrario colocar N/A.  
- Para las reuniones virtuales no será necesario completar el campo de firma.

1 | Página