

FECHA: 30/11/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Regional San Vicente de Paul.

Área: Depto. de Mantenimiento.

Nombre de la Actividad: Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipo.

Código POA (Si aplica): HDLP 4.1.1.7.02

INTRODUCCIÓN

Como Departamento de mantenimiento, una de nuestras principales funciones es dar seguimiento al desarrollo del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos del HRSVP, para garantizar el abastecimiento y suministro de agua potable, energía eléctrica, acondicionamiento y reparación de la planta física y equipos con la finalidad de mejorar y garantizar el servicio a los usuarios.

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo, comunicar sobre el seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos, contemplados en nuestro plan.

METODOLOGIA (Si aplica)

Revisión y supervisión cualitativa y cuantitativa de los trabajos realizados del plan de mantenimiento preventivo y planificación de equipos e infraestructura y conteo de órdenes de compras.

DESARROLLO / HALLAZGOS

En el mes de Octubre utilizamos el cronograma de acciones de mantenimiento preventivo cumpliendo con:

Filtraciones, (Techo edificio administrativo, cardiología)
 Tubería de drenaje, (Drenajes de, cardiología, emergencia, odontología, cirugía)
 Malla perimetral, (puerta principal)
 Luminarias internas, (UCI COVID, perinatología, entrada de emergencia, sala 5 de mujeres)
 Unidades de aire acondicionado, (se realizó mantenimiento al 97% de los aires del centro)
 Mantenimiento de equipos de imágenes, (aparato de radiografía)
 Mantenimiento a equipos básicos, (reparación de aspiradores y nebulizador)
 Manteamiento de unidad dental ,(Compresor de aire, Cabitrone, Fotocurado, Turbina, Micro motor, Censor digital)
 Colectores, (en psiquiatría, en la cocina)
 Sistema de almacenamiento de agua tinacos bomba,(no realizado)
 Sistema de almacenamiento de agua, cisterna, (no realizado)
 Reparación de baño sala 4 de H
 Reparación de puerta de metal de emergencia

Instalación de cerradura en bala del pasillo de adolescentes
Limpieza de los callejones frente a rayos X y mamografía
Cambio de llave de lavamanos en baño de rayos X
Cambio de esponja de perilla de aire de triaje

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Como es nuestra función, hemos realizado los mantenimientos, instalaciones, así como las reparaciones en los equipos e infraestructura del recinto hospitalario.

RECOMENDACIONES


Continuar dando seguimiento a las solicitudes en cuanto las reparaciones y acondicionamiento a los equipos de mayor prioridad. También a reposiciones a material gastable del taller.

ANEXOS (Si aplica)

Evidencias de los trabajos

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Elaborado por
(Nombre y apellido)



Fecha 14/11/21

Área Solicitante: Mujeres

Descripción de Trabajo a Efectuar

Montura de roseta y bombillo -

	<u>José Antez</u>	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14/11/24

Área Solicitante: U.C. COV.

Trabajos a Efectuar

Instalación de los Bombillos

Observaciones

[Handwritten Signature]

Firma del Solicitante

[Handwritten Signature]

Firma del Técnico

19, 20, 21, 22, 25, 24
1, 2, 3



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 27/11/2024

Área Solicitante: endocrílogía

Trabajos a Efectuar

Reparación del tomam corriente
en el área de cardiología
CMLC

Observaciones

Lupone

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 8/11/24

Área Solicitante: Adolescente

Trabajos a Efectuar
Instalación de cerradura del Quia de Adolescente -

Observaciones

Sic. Reyna M. González
Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

7/11/2024

Área Solicitante:

Perinatología

Trabajos a Efectuar

instalacion de 2 Roceta y 2
Bombillo

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico

Fecha 05/11/2024

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cerradura Puerta Vestidos enfermería

<i>Martín Dato</i>	<i>Martín Dato</i>	<i>05/11/2024</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Adriano Dato



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 28/11/2024

Área Solicitante: Tratamiento mujer

Trabajos a Efectuar

Detopar Pinador

Observaciones

Firma del Solicitante

José Polanco

Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 28/11/2024

Área Solicitante: sitiatruo

Trabajos a Efectuar

limpieza de la desague

Observaciones

Firma del Solicitante

Jose Polanco

Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 28/11/2024

Área Solicitante: Tratamiento hombre

Trabajos a Efectuar
detupar desague de pasillo

Observaciones

Firma del Solicitante

Jose Polanco

Firma del Técnico

29/11/24

Favor de mandar a comprar
2 bombillos para colocar
en el pu-8-5 vestido de interior

Favor de subir a colocar
un bombillo - a 8-5.

José Rosa Méndez M.

28/11/21

Favor de revisar el bombillo
del circo de sala meyer 5 por
motivo cuando se apaga el abanico
el bombillo deja de funcionar

Lic M. Garcia

Reporte

Se le reporta a mantenimiento
que una maquina de costura el toma
Corriente esta roto favor de venir a
chequear por hay mucho ticsap.

Marciano Toledo
22/11/2024

7/11/24

Por medio de la presente
Hago la solicitud de
Dos Rocetas y 2 Bombillos
para el area de aula
Pernatolopei

Gracias por atender
mi solicitud
Lic Ochoa

al:

Encargado de mantenimiento.

asunto:

arreglo de la unidad.

Cortesmente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle el arreglo del plomón de sola cuatro de sola de hombre que se callo una parte y al mismo tiempo, solicitar el arreglo del borde de esa sola el cual a cada momento está torcido, mi más nada me despido, esperando tener buena acogida. gracias"

Jic. Pajaro

San Francisco de Macorís R.D
Fecha: 18/11/2024

Al: Ing. Erick Santana
(Enc. de Mantenimiento)

Asunto: Solicitud de arreglo de incubadora transporte.

Departamento: Perinatología.

Después de un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitarle el arreglo de nuestra incubadora de transporte para los RN, ya que es de gran utilidad para nuestra área.

Sin más por el momento esperando su pronta respuesta.



Dra. Licda. Olivo
Enc. de Enfermería



San Francisco de Macorís R.D
Fecha: 18/11/2024

Al: Ing. Erick Santana
(Enc. de Mantenimiento)

Asunto: Solicitud de toma corrientes y rosetas para bombillos.

Departamento: Perinatología.

Después de un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitarles el cambio de toma corriente en la oficina y colocar dos rosetas con sus bombillos para la sala de intermedio

Sin más por el momento esperando su pronta respuesta.

Licda. Olivo

Dra. Licda. Olivo
Enc. de Enfermería



Lunes 11/11/2021

A/: Depto de Mantenimiento

asunto: Solicitud de Bombillo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar un bombillo para la oficina de ortopedia, ya que el mismo se quemó.

Sin más sobre el particular se despide.

Lida. Maria Bráulida Palanco
(secretaria)



29/11/2024

Señores
Encargo del departamento
Mantenimiento.

Distinguido señor:

Después de un cordial saludo.

El motivo básico de esta carta es para solicitarle un aspirador para el área de UCI Cardiología.

Atentamente

Lic. Teresita García.



favor cambiar 2 bombillo
del area de CM, que
estan quemado.

Su Dñe
29/11/2024.

