

Lugar de destino: <i>Hospital I. Dr. Aguado</i>	Fecha de visita: <i>13/12/2024</i>
Personal visitante: <i>Felipe Rodríguez</i>	Propósito de la asignación: <i>Monteumont P.C.</i>

De la estructura:		Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
No.	Detalles			
1	Filtraciones	C	N/A	General
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C	N/A	techo ley / por
3	Terminación de paredes, Pañete	C		"
4	Presencia de insectos en edificación	N/C		General
5	Terminación de Techos	C		"
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C		Los 3 disponibles
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		General
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		"
9	Funcionamiento de UPS	C		"
10	Terminación general de piso	C		"
11	Espacio que cumple con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		"
12	Señalización institucional	C		"
13	Señalización Ruta de evacuación	C		"
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		"
15	Disponibilidad de Parques	C		"
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	N/C		"
17	Revisión de Líquenos en Equipos de Aires Acondicionados	C		techo ley / por
18	Revisión de Sistema de Camaras	C		General
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		"
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		"
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C		"
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	N/C		"
23	Revisión de Aplicación de Aseptico	C		"
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C	N/A	"
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C	"	"
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C		"
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		"
28	Revisión de Salida de Gases	C		"
29	Revisión de Caseta de Casos	C		"
30	Revisión de Data	C		"
31	Condiciones Salas de Espera	C		"
32	Condiciones Baños	C		"
33	Limpieza Continua	C		"
34	Áreas Exteriores	C		"



*Montevideo Dr. Aguado*





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario Inspección de Mobiliario**  
DADM-FO-016 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 17/01/2019

*Quemabe*

<b>Lugar de destino:</b>	<i>Hospital Dr. Hugo Mendez</i>	<b>Fecha de visita:</b>	<i>13/11/2014</i>
<b>Personal visitante:</b>	<i>Felixander Paez F.</i>	<b>Propósito de la asignación:</b>	<i>mantenimiento l.c.</i>
<b>Área</b>	<b>Mobiliario</b>	<b>Cumple/No cumple</b>	<b>Condición del mobiliario</b>

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
<b>Imágenes</b>	Sillas secretariales	C	<i>Buen estado</i>
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
<b>Esterilización</b>	Sillas secretariales	C	
	Mesas de Comer	C	
	Sillon Acompañante	C	
<b>Internamiento</b>	Mesa de Noche	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	<i>Buen estado</i>
<b>Laboratorio</b>	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
<b>Neonatología, UCIN</b>	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
<b>Quirófanos/ Partos</b>	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Bancadas	C	
<b>Emergencia</b>	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
<b>Unidad de Cuidados Intensivos</b>	Sillas secretariales	C	<i>Buen estado</i>
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
<b>Odontología</b>	Sillas secretariales	C	
	Sillas secretariales	C	
	Mesas	C	
<b>Cocina</b>	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	







**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Inventario de Repuestos y Accesorios de Equipos**

DADM-FO-022 Versión: 01

Fecha de aprobación: 04/04/2019

*Diciembre 2024*

No.	Descripción (Código, Catálogo o Serie)	Datos del Equipo	Cant.	Departamento
1	STANLEY	DESTORNILLADOR	5	
2	TRUPER	CALADORA	1	
3	MAKITA	TALADRO	1	
4	STANLEY	LLAVE DE TILSON #24	1	
5	LLAVE	LLAVE DE TILSON #36	3	
6	MIL WAKEE	PULIDORA	2	
7	DEWALT	PULIDORA	2	
8	TRUPER	CORTADORA DE CERAMICA	1	
9	STANLEY	CIERRA DE CORTAR MADERA	1	
10	DURO PRO	CAJA DE HERRAMIENTA 165 P	1	
11	MIL WAKEE	TALADRO INHALAMBRICO	1	
12	TOTAL	TALADRO MARTILLO	2	
13	TRUPER	CINTA PARA CABLEADO	1	
14	TRUPER	CINTA DE DESTAPAR INODORO	2	
15	TRUPER	REMACHADORA	2	
16	TRUPER	TIJERA DE CORTAR TUBO PVC	2	
17	LLAVE	LLAVE DE TILSON #24	1	
18	LLAVE	LLAVE AJUSTABLE 250 ML.	2	
19	ALICATE	ALICATE PICO DE COTORRA	2	
20	LLAVE	AJUSTABLE DE 300 ML	1	
21	TRUPER	JUGO SACA BOCADO	1	
22	TRUPER	CINTA METRICA DE 5 METRO	2	
23	TRUPER	CINTA METRICA DE 3 METRO	2	
24	TRUPER	PINZA DE CORTE	1	
25	TRUPER	PINZA ELECTRICA	2	
26	TRUPER	SERRUCHO DE CORTAR MADERA	1	
27	TRUPER	DETORNILLADORE ESTRIA	5	
28	STANLEY	MAQUINA SOLDADORA	1	
29	ELITE	MAQUINA DE OZONO	2	
30	KARCHER	EQUIPO DE ACETILENO C.	1	
31	KARCHER	MAQUINA DE LAVAR A PRESIÓN	2	
32	POWER	MAQUINA DE LAVAR A PRESIÓN 270	1	
33	TRUPER	PATA DE CABRA	1	
34	TRUPER	BARA DE TUMBAR CUTAO	1	
35	TRUPER	JUEGO DE MANGUERA DE AIRE	2	
36	TRUPER	LINTERNA	3	
37	TRUPER	EXTRACTOR DE 300 MIL	1	



*Hugo de la Cruz*



Fecha Realización:

Diciembre/2014

Tiempo de Ejecución:

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.				
Efectuar limpieza integral externa del equipo.				
Inspeccionar externamente el equipo.				
Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recamara.				
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.				
Verificar el valor de la temperatura de la recamara.				
Verificar el sistema de alarma.				
Realizar ciclos de modelos de operaciones.				

Firma del Técnico:

