



SNS
SISTEMA NACIONAL
DE SALUD

Formulario Inspección de Infraestructura Física
DADM-FO-008 Versión: 02
Fecha de aprobación: 17/01/2019

Lugar de destino:	Hospital de Cobos, M.	Fecha de visita:	30/10/2024
Personal visitante:	Felipe de la Fuente	Propósito de la asignación:	Mantenimiento P.C.

De la estructura:			
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación
1	Filtraciones	C	N/A
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C	N/A
3	Terminación de paredes, Pañete	C	N/A
4	Presencia de insectos en edificación	N/C	General
5	Terminación de Techos	C	General
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C	General
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C	General
8	Funcionamiento planta eléctrica	C	General
9	Funcionamiento de UPS	C	General
10	Terminación general de piso	C	General
11	Espacio que cumple con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C	General
12	Señalización institucional	C	General
13	Señalización Ruta de evacuación	C	General
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C	General
15	Disponibilidad de Parques	C	General
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	N/C	General
17	Revisión de Líquenos en Equipos de Aires Acondicionados	C	N/A
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C	General
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C	General
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C	General
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C	General
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	N/C	General
23	Revisión de Aplicación de Aseptico	C	General
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C	N/A
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C	General
26	Revisión de Dimensiones de las áreas donde se instalan los Equipos Médicos	C	General
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C	General
28	Revisión de Salida de Gases	C	General
29	Revisión de Caseta de Gases	C	General
30	Revisión de Data	C	General
31	Condiciones Salas de Espera	C	General
32	Condiciones Baños	C	General
33	Limpieza Continua	C	General
34	Áreas Exteriores	C	N/A

M. Aníbal de la Fuente

HOSPITAL DE COBOS
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
MENDOZA



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Octubre 2019

Formulario Inspección de Mobiliario
DADM-FO-016 Versión: 01
Fecha de aprobación: 17/01/2019

Lugar de destino:	<i>Hospital Dr. Hugo</i>	Fecha de visita:	<i>30/10/2019</i>
Personal visitante:	<i>Fabiana Perotti</i>	Propósito de la asignación:	<i>Mantenimiento P.C.</i>

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
Imágenes	Sillas secretariales	C	<i>Buen estado</i>
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
Esterilización	Sillas secretariales	C	
	Mesas de Comer	C	
	Sillon Acompañante	C	
Internamiento	Mesa de Noche	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Laboratorio	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Neonatología, UCIN	Bancadas	C	<i>Buen estado</i>
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Quirófanos/ Partos	Bancadas	C	
	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
Emergencia	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	C	<i>Buen estado</i>
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Odontología	Sillas secretariales	C	
	Sillas	C	
	Mesas	C	
Cocina	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	



[Handwritten signature]



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Inventario de Repuestos y Accesorios de Equipos
DADM-FO-022 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Octubre/2024

No.	Descripción (Código, Catálogo o Serie)	Datos del Equipo	Cant.	Departamento
1	STANLEY	DESTORNILLADOR	5	
2	TRUPER	CALADORA	1	
3	MAKITA	TALADRO	1	
4	STANLEY	LLAVE DE TILSON #24	1	
5	LLAVE	LLAVE DE TILSON #36	3	
6	MILWAKEE	PULIDORA	2	
7	DEWALT	PULIDORA	2	
8	TRUPER	CORTADORA DE CERAMICA	1	
9	STANLEY	CIERRA DE CORTAR MADERA	1	
10	DURO PRO	CAJA DE HERRAMIENTA 165 P	1	
11	MILWAKEE	TALADRO INHALAMBRICO	1	
12	TOTAL	TALADRO MARTILLO	2	
13	TRUPER	CINTA PARA CABLEADO	1	
14	TRUPER	CINTA DE DESTAPAR INODORO	2	
15	TRUPER	REMACHADORA	2	
16	TRUPER	TIJERA DE CORTAR TUBO PVC	2	
17	LLAVE	LLAVE DE TILSON #24	1	
18	LLAVE	LLAVE AJUSTABLE 250 ML.	2	
19	ALICATE	ALICATE PICO DE COTORRA	2	
20	LLAVE	AJUSTABLE DE 300 ML	1	
21	TRUPER	JUGO SACA BOCADO	1	
22	TRUPER	CINTA METRICA DE 5 METRO	2	
23	TRUPER	CINTA METRICA DE 3 METRO	2	
24	TRUPER	PINZA DE CORTE	1	
25	TRUPER	PINZA ELECTRICA	2	
26	TRUPER	SERRUCHO DE CORTAR MADERA	1	
27	TRUPER	DESTORNILLADORE ESTRIA	5	
28	STANLEY	MAQUINA SOLDADORA	1	
29	ELITE	MAQUINA DE OZONO	2	
30	KARCHER	EQUIPO DE ACETILENO C.	1	
31	KARCHER	MAQUINA DE LAVAR A PRESION	2	
32	POWER	MAQUINA DE LAVAR A PRESION 270	1	
33	TRUPER	PATA DE CABRA	1	
34	TRUPER	BARA DE TUMBAR CUTAO	1	
35	TRUPER	JUEGO DE MANGUERA DE AIRE	2	
36	TRUPER	LANTERNA	3	
37	TRUPER	EXTRACTOR DE 300 MIL	1	



Hugo Méndez



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Planilla de Verificación de Gases Médicos

DADM-FO-017 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Octubre 2024

Tiempo de Ejecución:

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.				
Efectuar limpieza integral externa del equipo.				
Inspeccionar externamente el equipo.				
Inspeccionar Electroodos pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recamara.				
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.				
Verificar el valor de la temperatura de la recamara.				
Verificar el sistema de alarma.				
Realizar ciclos de modelos de operaciones.				

Firma del Técnico:

[Handwritten signature]