

FECHA: 23/12/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

*Nombre del lugar: Hospital Provincial Rosa Duarte

Área: Administración / Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

Código POA (Si aplica): HPRD 4.1.1.4.02

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad dar seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento preventivo en el Establecimiento de Salud (EESS) correspondiente al periodo octubre – diciembre. El plan de mantenimiento preventivo se implementa con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones críticas, asegurando su disponibilidad y evitando fallas inesperadas que comprometan la operatividad del centro de salud.

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es analizar y evaluar el estado de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo en el EESS durante el periodo especificado, identificando áreas de mejora, avances logrados y posibles desafíos, con el fin de asegurar la continuidad y calidad del servicio prestado.

METODOLOGÍA (Si aplica)

- **Revisión de registros de mantenimiento:** Se realizó una revisión exhaustiva de los registros de mantenimiento preventivo llevados a cabo en el periodo octubre – Diciembre, utilizando tanto los reportes de los técnicos responsables como los documentos electrónicos disponibles.
- **Inspección física de equipos e instalaciones:** Se realizaron inspecciones visuales y de funcionamiento en los equipos e instalaciones incluidos en el plan, verificando su estado general y operatividad.

DESARROLLO / HALLAZGOS

A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos en las áreas evaluadas:

- **Planta eléctrica:** Se realizó el mantenimiento preventivo conforme a lo programado en septiembre 2024. No se realizó en octubre por que se le cumplieron las horas de trabajo y requirió el mantenimiento antes de la fecha programada.
- **UPS:** El mantenimiento preventivo no se ha realizado en el tiempo programado debido a retrasos en la adquisición de repuestos. Esto puede comprometer la continuidad del servicio en caso de cortes eléctricos.
- **Aires acondicionados:** El mantenimiento se realizó en el mes de julio según lo previsto y los equipos se encuentran en buen estado de funcionamiento.

Instalaciones Generales

- **Limpieza general:** El mantenimiento preventivo ha sido adecuado, con una cobertura del 85%. Sin embargo, se identificaron algunas áreas donde la limpieza ha sido parcial, especialmente en zonas de difícil acceso.
- **Sistema de iluminación:** El sistema de iluminación ha mantenido un 95%. En el área de internamiento pediatría se cambiaron 3 lámparas led, en el área de internamiento HYM se cambiaron 4 lámparas led, el área de observación emergencia se cambiaron 2 lámparas led y en el pasillo de admiración se cambiaron 2 lámparas led.
- **Cisterna:** La cisterna se encuentra pendiente de una limpieza profunda, programada para el próximo semestre.

Transporte y Vehículos

- **Ambulancia:** Aunque se le realizó mantenimiento en agosto 2023, actualmente está fuera de servicio debido a problemas en el motor. Esta situación afecta la capacidad de respuesta ante emergencias, por lo que es urgente su reparación.

4.4 Otros Equipos

- **Autoclave:** se le realizó el mantenimiento preventivo en el mes de agosto 2024
- **Computadoras e impresoras:** El mantenimiento preventivo se ha realizado en un 90% y 85%, respectivamente, con observaciones menores relacionadas con el desgaste natural de los equipos.
- **Maquina de anestesia:** se le realizó mantenimiento preventivo y correctivo en el mes de diciembre 2024 ya que las maquinas tenían sensores dañados.
- **Rayos x:** se le realizó un mantenimiento el mes de diciembre 2024 correctivo al presentar una falla con el disparador.
- **Lavadora:** se le realizó el mantenimiento preventivo en el mes de diciembre 2024.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

- **Cumplimiento del plan:** El plan de mantenimiento preventivo ha sido ejecutado en gran medida, con la mayoría de los equipos críticos operando en condiciones satisfactorias. Las áreas donde se ha registrado mayor cumplimiento son el mantenimiento de aires acondicionados, planta eléctrica, máquinas de anestesia, auto clave, rayos x y la iluminación.
- **Desafíos:** Se han identificado algunas áreas críticas que requieren atención inmediata, como la ambulancia y las UPS, que no han recibido el mantenimiento necesario dentro del periodo programado.

- **Impacto en la operatividad:** La falta de mantenimiento en algunos equipos clave, como la ambulancia, ha afectado la capacidad del EESS para responder eficientemente ante emergencias. Asimismo, el retraso en el mantenimiento de las UPS podría comprometer la estabilidad de los sistemas electrónicos ante fallos de energía.
- **Mejora continua:** Se observa que el mantenimiento preventivo ha contribuido positivamente a la prolongación de la vida útil de los equipos, pero se requiere un ajuste en la planificación para atender a las necesidades emergentes de algunos equipos.

RECOMENDACIONES

- **Reparación urgente de la ambulancia:** Dado su rol crítico en la atención de emergencias, se recomienda acelerar el proceso de reparación del motor para restablecer su operatividad.
- **Cumplir con el mantenimiento de las UPS:** Es fundamental que las UPS reciban el mantenimiento adecuado para evitar fallas que puedan comprometer el suministro eléctrico en áreas sensibles del EESS.
- **Refuerzo en el cronograma de limpieza:** Reforzar la frecuencia y cobertura de las tareas de limpieza general, especialmente en zonas de difícil acceso.
- **Seguimiento del mantenimiento de la cisterna :** Asegurar que se lleve a cabo el mantenimiento profundo de la cisterna.

ANEXOS (Si aplica)

Plan de mantenimiento

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.


Elaborado por
VICTOR FAMILIA



Departamento - Equipo	Frecuencia Diario, Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral o Anual	Actividades a Desarrollar	Fechas												Responsable	Observación			
			Ultimo Mantenimiento	Proximo Mantenimiento	ENE	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT			NOV	DIC	
Limpieza	Quincenal	Limpieza general	Diciembre	Enero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Enc. Mantenimiento	
Cisterna	Mensual	Limpieza	Diciembre	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
planta Eléctrica	Cada 800 horas	Mantenimiento	Mayo	octubre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Iluminación	Semanal	Mantenimiento	Diciembre	Enero	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Enc. Mantenimiento	
Aire	cada 2 meses	Mantenimiento	junio	Marzo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Mantenimiento Area verde	Quincenal	Chapero	Diciembre	Enero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Enc. Mantenimiento	
Ambulancia	Cada 800 km	Cambio de aceite y filtros	Agosto	Abril	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Estufa	Mensual	Limpieza	Diciembre	Junio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Sistema de redes	cada 2 meses	Mantenimiento	Diciembre	Febrero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Computadoras	cada 3 meses	Mantenimiento	Diciembre	Marzo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
UPS	cada 3 meses	Mantenimiento	Diciembre	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Lavadora	cada 3 meses	Mantenimiento	Diciembre	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Cañilla	cada 6 meses	Mantenimiento	Junio	Junio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Amo clave	cada 6 meses	Mantenimiento	Julio	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Rayos X	cada 6 meses	Mantenimiento	Agosto	Febrero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Impresoras	cada 3 meses	Mantenimiento	Noviembre	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	

[Handwritten Signature]
Encargado de Infraestructura y Equipos

[Handwritten Signature]
Encargado Administrativo - Empleado




Fecha 15/09/24

Área Solicitante: Administración

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento preventivo planta eléctrica



<u>Acter Familia</u>		<u>15/09/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SAN MIGUEL & CÍA, S.R.L.

PLANTAS ELÉCTRICAS // ASCENSORES & ESCALERAS MITSUBISHI
Peña Batlle No. 165, Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono: 809-541-5000 • Fax: 809-541-6833

No. 66525

DIA	MES	AÑO
29	09	24

REPORTE DE SERVICIO

CLIENTE: HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE
 MARCA: Genmac KW 235 SERIE 11134 HORAS 1517
 SUCURSAL: ELIAS PIÑA

MECANICO		PARTES REMOVIDAS	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.....	<input checked="" type="checkbox"/>	10	galones de aceite
SISTENA DE INYECCION.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1	tapon del Radiador
SISTEMA DE LUBRICACION.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Kit filtros de gasoil
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1	filtro de aceite
SISTEMA DE COMBUSTIBLE.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1	filtro de vapor de agua
SISTEMA DE ESCAPE.....	<input checked="" type="checkbox"/>	1	filtro de aire
ELECTRICO			
SIST. PROTECCION.....	<input checked="" type="checkbox"/>		
SIST. DE GENERACION.....	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA DE TRANSFERENCIA.....	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA DE ENCENDIDO.....	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA DE CONTROL.....	<input checked="" type="checkbox"/>		

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

NOTAS: ENVIAR (2) CORREAS de 65 1/2"
 PULSADA de INTERIOR

HORA DE LLEGADA

HORA DE SALIDA

Felix M.
 TECNICO

Rafael Guzman Santana
 RECIBIDO POR

Fecha Realización:

25/09/2024

Área Solicitante:

administración

Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo planta eléctrica

Observaciones

cambios de Filtros
cambios de aceite
cambios de tiempo agua

Firma



Firma del Técnico

Fecha 06/03/2024

Área Solicitante: Mantenimiento

Descripción de Trabajo a Efectuar

cambio de lamparas led en las siguientes
años:

Intensamiento Pediatría

Intensamiento HxM

disponibilidad emergencia


Pasillo administración



<u>Victor Familia</u>		<u>06/03/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud



<u>Rafael Quaresma Soriano</u>		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo





TRABAJ
SUCIO





Fecha Realización:

08/08/2024

Área Solicitante:

Administración

Trabajos a Efectuar

cambio de lamparas led

Observaciones

Se le cambiaron las lamparas led solicitada por mantenimientos en los años solicitada.



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



Fecha

10/07/2024

Área Solicitante:

Administración

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento preventivo auto clave



<i>Victor Familia</i>	<i>[Signature]</i>	10/07/2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

VECTRA CONSULTING, S. R. L. Por
 cuenta del Consorcio Tools-Ecocisa
 Tel 809 794 7618

ORDEN DE SERVICIO POST-VENTA

Fecha Solicitud:	10 Julio 2024	Fecha Servicio:	22/8/24	Num. de Orden:	OSCTE-2024-0033
DATOS DEL CLIENTE:					
Nombre Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD			Telefono:	
UBICACION DEL EQUIPO	Hospital Rosa Duarte	RNC:	430042358	LUGAR:	Comendador Elias Piña
Reportado por:	Victor Familia		Telefono Contacto:	809 3509964	
Funcion o Cargo:	Administracion			Email:	
EQUIPO Y ANOMALIA O DESPERFECTO REPORTADO					
Equipo Reportado:	Autoclave de 300lts		Marca/Modelo:	Shinva/xg1.hwdd-0.3	
Num. de Serie:	2006007	Fecha de Instalacion:	26/01/2022		
Anomalia o Desperfecto reportado:	Mantenimiento y cambio sello puerta delantera, SERVICIO FACTURABLE. COMUNICARSELO AL CLIENTE				
TECNICO ASIGNADO					
Nombre Tecnico:	Carlito Nunez			Telefono:	829-721-1467
Email:				Email:	
DIAGNOSTICO Y SOLUCION					
FALLO DETECTADO	CAUSA	SOLUCION			
			Piezas o Materiales Utilizados	Valor A Facturar o Indicar Garantia	
"EQUIPO FUERA DE GARANTIA"	Servicio facturable a 3500 por hora de servicio mas el costo de las piezas que se cambien y el costo del transporte estimado a 35 pesos por kilometro ida y vuelta (224X2=448KM)				
- Puerta frontal no cierra	Rodamientos dañado		- 1 Rodamiento de resaca		
- puertas no sellan	Sellos de las puertas dañados (Petros)		- 2 juntas de puertas		
			- 5 horas de servicio		
OBSERVACIONES GENERALES					
DEL CLIENTE			DEL TECNICO		

Servicio recibido conforme por:

Firma Tecnico:

[Handwritten Signature]
 Carlito Nunez

Sello:



Fecha Realización:

22/08/2024

Área Solicitante:

Administración

Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo auto clavo

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico

Fecha 10/12/2024

Área Solicitante: Dirección

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento preventivo máquina de anestesia x cambio de sensores.



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------



Esterilización y Equipos JY, S.R.L.

RNC: 131-51641-6

C/ La Isabela #07, esq. Pura Valoy, Sto. Dgo. Oeste

Tel.: (809) 286-8926 / Cel.: 829-697-7948

Email: servicioseteca10@gail.com

FACTURA
B1500000144
VENCE 31/12/2024

Fecha: Diciembre 19, 2024

SEÑORES:
 HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE
 RNC: 430-04235-8

ATENCION:
 TELEFONO:
 EXT:
 E-MAIL:

TERMINOS DE PAGO	EJECUTIVO DE CUENTAS
	F

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2	Unidades	Manometro de 50 psi alta presion	14,500.00	29,000.00
3	2	Unidades	Sensores de oxigeno	18,000.00	36,000.00
4	1	Unidades	Valvula de flujo para ventilacion automatica	11,400.00	11,400.00
5	11	Unidades	Efinomanometro	2,980.00	32,780.00
			Honorarios por instalacion de piezas		
7	1	Unidades	Mantenimiento a 2 maquina de anestesia marca pehelol	28,500.00	57,000.00

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTROS SERVICIOS

Sub-Total	166,180.00
ITBIS-18%	29,912.40
TOTAL GRAL	196,092.40

Forma de pago:

Efectivo:

Deposito: si

Jose Sanchez
 Firma Autorizada



Fecha Realización:

16/12/2024

Área Solicitante:

Dirección

Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo de máquina de anestesia.

Observaciones

Se cambiaron 2 manómetros
2 sensores de oxígeno
valvula de flujo.



Firma del Solicitante

Firma del Técnico

Fecha 25/11/2024

Área Solicitante: administración

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de consola de rayos x



<u>Victor Familia</u>		<u>25/11/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Esterilización y Equipos JY, S.R.L.

RNC: 131-51641-6

Calle Isabel #07, esq. Pinar Urdoy, Sto. Dgo, Caribe
Tel: (809) 288-8926 Cel: 829-697-7948

Email: ventas@estereca30@gmail.com

FACTURA
B0100000145
VENCE 31/12/2024

Fecha: Diciembre 09, 2024

SEÑORES:
HOSPITAL PROVINCIAL ROSA DUARTE
RNC: 480-04285-8

ATENCION:
TELEFONO:
EXT:
E-MAIL:

TERMINOS DE PAGO

EJECUTIVO DE CUENTAS

F

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1	Unidades	Reparacion de consola de rayo X, adaptacion de push boton		35,000.00
GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTROS SERVICIOS					

Sub-Total	35,000.00
ITBIS-18%	6,300.00
TOTAL GRAL	41,300.00

Forma de pago:

Efectivo:

Deposito: si

Jose Sanchez
Firma Autorizada



Fecha Realización:

Área Solicitante:

Trabajos a Efectuar

Reparación de consola de trazo x

Observaciones

Se le notifica una adaptación de Publ. Bolson
que no le funcione




Firma del Solicitante

Firma del Técnico