

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.

AREA DE MANTENIMIENTO.

1/ agosto/2017

Area afectada: Laboratorio Clinico

Problematika: 1º Baño Personal Laboratorio Clinico;

2º Baño y Alacena Laboratorio Clinico.

3º Baño Usos de Baño

4º Baño Baño de Sangre, Baño Agua

5º Baño Baño Agua Baño Baño Agua

6º Baño Baño de Agua de

Observacion: Baño de Sangre que se despiden.

Four horizontal lines for additional notes or observations.

Persona que hace el reporte: *Dr. Juan Carlos...*

Persona quien recibe el reporte: *Fosa...*



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.
AREA DE MANTENIMIENTO.

02/8/24

Area afectada: Farmacia (Bajo)

Problematica: El fondo no base y este
dejado asu.

Observacion:

Persona que hace el reporte Dr. De la Cruz

Persona quien recibe el reporte Rosa M. Siles



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.
AREA DE MANTENIMIENTO.

08.8.24

Area afectada:

Teñideros

Problemática:

Una llave de la manguera de HD
el tubo donde se coloca la manguera
del drenaje de la manguera está cortado
las llaves del lavamanos del area (A) SK
drenada, y la de sala también está dañada.

Observación:

Esperamos la pronta resolución.

Persona que hace el reporte

[Handwritten signature]



Persona quien recibe el reporte

[Handwritten signature]

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.
AREA DE MANTENIMIENTO.

27-8-24

Area afectada: *Depositos de Ingresos*
Problematica: *Los palancas del fundador*
no funcionan.

Observacion:

Persona que hace el reporte: *Lidia Patricia Ramirez*
Persona quien recibe el reporte: *Rosa Maria Silva*



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.
AREA DE MANTENIMIENTO.

26.8-24

Area afectada: *Habitacion de superseccion*

Problematica: *Nivel de vibracion normal
motors que al tomar corriente
de la habitacion no toma corriente
(electrificado)*

Observacion: *hacerse el reporte para
que se realice lo antes posible*

Persona que hace el reporte: *Yoda Ana Torres*
Persona quien recibe el reporte: *Flore Maria Diaz*



9/9/2024

Area afectada: *Cocina / Electrodomestico*

Problematca: *Se detecta pintura de fucs de la cocina para que puedan ser instalados los equipos que se encuentran en el cuadro de abastecimiento de la cocina (SNTS) Control del Ant.*

Observacion: *Con paradas orden en mgf cotizado y fucs*

Persona que hace el reporte: *[Signature]*

Persona quien recibe el reporte: *[Signature]*



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.
AREA DE MANTENIMIENTO.

18/9/2024

Area afectada:

Geografía

Problemática:

Rue Barado

Observación:

Por favor averiguar inmediatamente si se demora en los servicios.

Persona que hace el reporte

Andrés Rodríguez

Persona quien recibe el reporte

José Nolasco

