



# CONDUCE

NUM. 24-275

FECHA: 18-Dec-24  
Numero de orden: HMRA-2024-0190


CLIENTE  
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR  
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	<b>Mantenimiento preventivo para 14 ventiladores:</b> Ventilador bellavista Series: MB153174, MB153169, Ventilador resvent MODELO: RV200 Series: GB-2V000315, GB-2V000380, GB-2V000350 Ventilador Drager Modelo: Babylog 8000 plus Series: ASDE-0055, ARZD-0035, ASDE-0054, ASDE-0053, ASDE-0056 Ventilador Drager Modelo : Evita XL Series:ASDE-0158, ASDE-0159, ASDE-0160 Ventilador mindray Modelo :SB300 Serie: SB300	1



*[Signature]*  
Recibido Por:





# CONDUCE

NUM. 24-276

FECHA: 18-Dec-24

Numero de orden: HMRA-2024-0191

CLIENTE  
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR  
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	5-Mantenimiento preventivo general, calibración de los sensores de oxígeno y flujo, prueba de fuga y revisión del sistema eléctrico Kit de mantenimiento Maquina de anestesia Drager Fabio premium Sensor de oxígeno Sensor de flujo para máquinas Drager Cal sodada	1



**CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO**

LEYENDA	
SUFICIENTE	✓
NO HAY SUFICIENTE	X

Desde el 16 de diciembre hasta el 20 de diciembre, 2024.	NO HAY EN EXISTENCIA	-
--	----------------------	---

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	✓	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	✓	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	✓	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,650 GLS de gas licuado de petroleo GLP.
Lavandería	si	75%	✓	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	✓	Contamos con una medida de 59 pulgadas para un abastecimiento 5,000 Gls. de gasoil que nos dan 83 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	✓	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL ÁREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE EJ. LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.  
ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES  
ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



**CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO**

LEYENDA	
SUFICIENTE	✓
NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 25 de noviembre hasta el 29 de noviembre, 2024.	NO HAY EN EXISTENCIA -

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	✓	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	✓	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	✓	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,350 GLS de gas licuado de petroleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 08/05/2024 y la caldera #01 fuera de servicio, en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	✓	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	✓	Contamos con una medida de 62 pulgadas para un abastecimiento 5,350 Gls. de gasoil que nos dan 89 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	✓	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE  
 EJ. LA COCINA ESTA ABASTECIDA EN CUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.  
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECC REGION TODOS LOS VIERNES  
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



<b>H</b>	HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR DIRECCION GENERAL	<b>M</b>
RECIBIDO POR	<i>Alcencia Diaz</i>	
FECHA	<i>2-12-2024</i>	
HORA	<i>8:35 am</i>	



# CONDUCE

NUM. 24-217

FECHA: **6-Nov-24**  
No. Orden: HMRA-2024-00988

CLIENTE  
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR  
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	MATENIMIENTO DE CAMAS: REPARACION DE BARANDAS, CAMBIO DE MANIBELADORAS, BISAGRAS Y TORNILLOS, ENGRASE Y AJUSTE DE CAMAS.	80



*[Handwritten Signature]*  
Recibido Por:





# CONDUCE

NUM. 24-0193

FECHA: 10-Oct-24  
No. Orden: HMRA-2024-

CLIENTE  
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR  
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	DENSITOMETRO MARCA: GE, MODELO: LUNAR PRODIGY, 78349GA. ✓ SE REALIZO UN CHEQUEO AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO AE REALIZO LA DESCARGA DE LOS FIRMWARE DEL SOFTWARE SE REALIZO CONTROL DE CALIBRACION (QA)	1

  
**Angela Muñoz**  
Elaborado Por

  
Recibido Por  




# CONDUCE

NUM. 24-0195

FECHA: **10-Oct-24**  
No. Orden: HMRA-2024-00873

CLIENTE  
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR  
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	<p>Mantenimiento equipos de imagenes</p> <p>Servicio de limpieza interna y externa de los equipos, verificación de software, lubricación de parte móviles y comprobación del correcto funcionamiento de sus accesorios.</p> <p>3-Sonografo Sonoscape <u>                    </u> Modelo: S22 Series: 0449615216, 0459702554 Modelos:S12 Series: 0455208280 <u>                    </u></p> <p>Mamógrafo <input checked="" type="checkbox"/> GENORAY <input checked="" type="checkbox"/> <span style="float: right;">Marca:</span> Serie GMA013103-50620 <span style="float: right;">Modelo: DMX-600.</span></p> <p>Ecocardiograma Marca Sonoscape Modelo: S12 Serie: <u>                    </u> 0449637956</p>	1

Elaborado Por:  
RNC: 132127641  
SANTO DOMINGO, P.D.

RECIBIMIENTO  
Recibido Por:



# CONDUCE

NUM. 24-0196

FECHA: **10-Oct-24**  
No. Orden: HMRA-2024-00877

CLIENTE  
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR  
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	<p>Mantenimiento equipos de imagenes</p> <p>Servicio de limpieza interna y externa de los equipos, verificación de software, lubricación de parte móviles y comprobación del correcto funcionamiento de sus accesorios y servicio tecnico de instalacion de los sensores de movimiento.</p> <p>Medical Diagnostic Radiography System                      Marca: G.E Modelo: XR 600</p> <p>Rayos X portatil TOPAZ</p>	1

