



**ID: 16224029 - 2 Fin de Mantenimiento V1.2 (Ver. Forma: 1.2 VerMapCel :  
3.3.00- PDI: 20277008**

**FecCap: 2024-12-10 17:30:37 FecEnv: 2024-12-10 15:30:39**

**Equipo: MARIO BATISTA Operador: SETECSA10**

F35J+63Q, Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo 10105, Dominican Republic (18.4580493,-69.9199432)

[Ver ubicación en mapa](#)

Datos Ocultos	
ID-Folio-B2B - ID-Folio-B2B	3955503
Num Folio - Numero de Folio	3955503
Datos Generales	
Tipo servicio - Tipo Servicio	MANTENIMIENTO
Tipo Contrato - Tipo de contrato	KONE CARE Premium
Descripcion - Descripción del Reporte	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
Num-Cliente - Número de cliente	20277008
Nom-Cliente - Nombre del cliente	INCART (ELEV. CIRUGIA IZQUIERDO)
Dir Completa - Direccion Completa	BERNARDO CORREA ISIDRON IZQUIERDO CIRUGIA , ZONA UNIVERSITARIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL CP
Inspeccion mes (tareas realizadas)	
Modulos Asignados - Modulos Asignados	B/S
Lectura Computadora - Lectura Computadora	0021 0048 0048 0048 0170 0127 0048 0021 0048 0048 0170 0048 0048 0048 0048. Este es el asc. duplex. E En estos módulos tenemos: Inspección y verificación de iluminación de cabina, ventiladores de variadores y de cabina, Alarma, Intercom, pruebas de
Estado al marcharse	
Estado al marcharse - Estado en el que se deja el equipo	Equipo funcionando (Aviso abierto a la espera de piezas) (02)
Datos Adicionales	
Nombre Tecnico - Nombre del tecnico	En estos módulos

**Nom Empresa - Nombre de la empresa**  
**Sr o Sra (Cliente) - Sr o Sra (Cliente)**  
**Cierre Tarea - B2B Tarea Cierre**  
**Observaciones - Introduzca observaciones si es necesario**

tenemos: Inspección y verificación de ilumi Setec.  
Francisco Breton  
Terminado (FIN)  
Se realizó servicio de Mantto. con la salvedad de que la fcb del piso 1, tiene problema, sustituirla. cable limitador, Osciladores, sensibilidad apertur puerta, funcionamiento de cerraduras eléctricas y mecánicas, distancia cadena de compensación, patines de cabina y de contrapeso, Aceiteras, Grilletes y amarres rodamiento polea contrapeso, limpieza puerta de pisos y operador, cables Tracción, bloqueo cabina (palanca). Palanca de Freno, palanca encima de cabina.



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto




Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto



Foto

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes. The signature is centered on the page and appears to be a stylized representation of a name or initials.

Firma cliente