



Tel 809-568-8282
RNC: 430-128-023


RECIBIDO
13 ENE 2025
Cuidad Santaria Dra. Andrea E. Rodriguez
Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar
GERENCIA DE COMIDAS GENERALES
Firma: *Alcena Diaz*

~~Tec. Jose Felipe Alvarado~~
coordinador de mantenimiento
Sin más que agregar, se despide.
HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMÁNZAR
CUIDAD SANITARIA DRA. ANDREA E. RODRIGUEZ
SANTO DOMINGO, R.D.

El departamento de mantenimiento de mantenimiento certifica que la empresa JCC Ingenieria en Ascensores, S.R.L., realizo el mantenimiento preventivo para los cuatros elevadores, correspondiente al mes de enero. Cabe destacar que el mantenimiento y reparacion fue realizado con los más altos estándares de calidad exigidos por nuestro centro hospitalario.

Certificación

Santo Domingo, Rep. Dom.
Viernes, 10 de enero del 2025.





CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

	LEYENDA	
	SUFICIENTE	V
	NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 20 de enero hasta el 24 de enero, 2025.	NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contra incendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,050 GLS de gas licuado de petroleo GLP.
Lavanderia	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 63 pulgadas para un abastecimiento 5,400 Gls. de gasoil que nos dan 90 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

	LEYENDA	
	SUFICIENTE	V
	NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 13 de enero hasta el 17 de enero, 2025.	NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,150 GLS de gas licuado de petroleo GLP.
Lavanderia	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 65 pulgadas para un abastecimiento 5,800 Gls. de gasoil que nos dan 97 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUNTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

	LEYENDA	
	SUFICIENTE	V
	NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 06 de enero hasta el 10 de enero, 2025.	NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	70%	V	Freezer fuera de servicio en proceso de mantenimiento
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatria y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	25%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	50%	X	Tenemos en existencia 1,300 GLS de gas licuado de petróleo GLP.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 65 pulgadas para un abastecimiento 5,800 Gl. de gasoil que nos dan 97 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO YO LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUNTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES
ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

