

FECHA: 31/01/2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Regional San Vicente de Paul.

Área: Depto. de Mantenimiento.

Nombre de la Actividad: Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipo.

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

Como Departamento de mantenimiento, una de nuestras principales funciones es dar seguimiento al desarrollo del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos del HRSVP, para garantizar el abastecimiento y suministro de agua potable, energía eléctrica, acondicionamiento y reparación de la planta física y equipos con la finalidad de mejorar y garantizar el servicio a los usuarios.

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo, comunicar sobre el seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos, contemplados en nuestro plan.

METODOLOGIA (Si aplica)

Revisión y supervisión cualitativa y cuantitativa de los trabajos realizados del plan de mantenimiento preventivo y planificación de equipos e infraestructura y conteo de órdenes de compras.

DESARROLLO / HALLAZGOS

En el mes de Enero utilizamos el cronograma de acciones de mantenimiento preventivo cumpliendo con:

Estructura de Techo (Plafones), (rampa
Tubería de drenaje (estación de enfermería)
Mobiliarios de oficina y Consultorios
Luminarias internas (estimulación temprana, sala de posquirúrgico, cambios de tubos en videoconferencia)
Unidades de Aire Acondicionado
Mantenimiento de equipos básicos
Colectores (detrás de emergencia)
Destape de inodoro de sala de mujeres en cardiología
Reparación de llave de chorro en sala de parto
Interruptor de medicina interna sala 1
Destape de baño de cardiología sala de mujeres
Cambio de roseta y bombillos en consultorios, área de consulta
Instalación de bombillo en cocina

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Como es nuestra función, hemos realizado los mantenimientos, instalaciones, así como las reparaciones en los equipos e infraestructura del recinto hospitalario.

RECOMENDACIONES


Continuar dando seguimiento a las solicitudes en cuanto las reparaciones y acondicionamiento a los equipos de mayor prioridad. También a reposiciones a material gastable del taller.

ANEXOS (Si aplica)

Evidencias de los trabajos



Instrucciones de llenado:



***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SES, Hospital y CPN.



Elaborado por
(Nombre y apellido)







26/12/24

Favor de detasar baño del
ases de mujer en cardiología

Lec M. García

09 enero de 2025
San Francisco de Macorís R.D

AL : **Ing.Emely Merejo**
Ingeniera del Hospital Regional San Vicente de Paúl

ASUNTO : **Necesidades del laboratorio**

Reciba un afectuoso saludo del Departamento del laboratorio, al mismo tiempo nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitar el arreglo de 3 puertas que están en desperfecto y pueden ocasionar daño a cualquier usuario o colaboradores del centro, también solicitar un soporte para la meseta del área de hematología que está a punto de caer, y en ella tenemos un equipo.

Y también la colocación del techo del área de lavado de cristalería ya que hace varias veces se ha reportado y aún estamos a la espera.


Licda. Darlina Román

Encargada de los Servicios del Laboratorio



Licda. Eufemia Ceballos

Encargada de calidad del Laboratorio



08/01/25

Se le solicita al area de
mantenimiento el cambio de
3. tubo de lampara. LED.
para el area de cirugía
(Post. 8).

Licd. Rosa Nury M.
Encargada de cirugía

7/1/24

Favor de habilitar el baño de
sala C_H₂ - el cual has estado
cerrado desde el 4/1/25

Sic m. Garcia

7-1-24

1 Bombillo para el Area de Neumologia

Seda Belgica Zhen

Area de Pediatria

14/01/2025

favor Mander el Plomero a revisar la
Sala de Lact (Baño) Neumologica

Gracias Lic Disba


De departamento de PATOLOGÍA

Dr. R. P.

Salvador en VOQUILLA de

SIT VAMA 40

15 / 1 / 2025



HOSPITAL
REGIONAL
DE VICENTE DEL PRADOL

San Francisco de Macoris
23/01/2025

A. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Ing. Erick santana

VIA: Lic. Jenny López

ASUNTO: instalación de tomacorriente de uci covid

Después de un afectuoso saludo y felicitarle por la valiosa gestión que viene realizando, sirva la misma para solicitarle, **instalación de 12 toma corriente** ya que es de vital importancia para la utilización de la misma.

En espera de que nuestra solicitud tenga buena acogida, sin más por el momento se despide.

Atentamente;

LICDA: JENNY LOPEZ.

17/1/25

Solicitud:

un botellito en el área de cocina.



San Francisco de Macorís,
10 de enero del 2025

A la . Licda. Emelin Merejo

Enc. Del área de Mantenimiento HRUSVP.

Asunto . Arreglo de Ventana

Distinguida Licenciada.

Después de un cordial saludo, la presente es para solicitarle la reparación de la ventana de cristal del consultorio de **Consulta pre-natal** la cual está rota y necesitamos que la misma sea reparada lo antes posible por motivos de seguridad y privacidad del paciente.

Esperando contar con su acostumbrada disponibilidad a nuestra solicitud, y sin otro particular le saluda con agrado.


LICDA. AUSTRALIA TERRERO
Encargada de los servicios ambulatorios HRUSVP.

27/1/24

Favor de pasar a revisar
el bebedero de la unidad de
Adolescente que está botando
el agua por la parte de arriba.



Lic. Reyna M. González
27/1/24.



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 15/4/2025

Área Solicitante: Toruema

Trabajos a Efectuar

de la parte (toruema)

Observaciones

Firma del Solicitante



José Polanco

Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14/4/2025

Área Solicitante: Pediatría

Trabajos a Efectuar

dejar (Pinadora en sala grande

Observaciones

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

José Polanco



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 15/1/2025

Área Solicitante: *maternidad*

Trabajos a Efectuar

Reparación de tuberías de los tinacos

Observaciones

Firma del Solicitante

José Polanco
Firma del Técnico

