



Evidencias del plan de mantenimiento
enero 2025.

Formulario para la solicitud de servicios
de mantenimiento.

HOSPITAL DR. FRANCISCO VICENTE CASTRO SANDOVAL, Calle/ W No. 27. Andrés, Boca Chica
Correo: hospitalbocachica@gmail.com 829-405-7341
430-3282862-6





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 31/I/2025

Área Solicitante: En el cuarto de lo médico

Trabajos a Efectuar

en asamblea cambio de pulgonete nuevo se cambio el viejo que estaba roto por 1 nuevo de caja no se cargaba la este ritmo de carga bien en el cuarto de lo médico

Observaciones

31/I/2025
10:45 AM

Se realiza cambio de flexómetro de agua del cuadro del boro de habitación de médicos de emergencia

De Dnonte
Ingridge

De Dnonte
Firma del Solicitante

Miguel Braulio
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 30/1/2025

Área Solicitante: T.B

Trabajos a Efectuar

en el area T.B esub purlometro -
lugamo de abajo botaba agua lla -
se Requirio no botar agua lla

Observaciones


Firma del Solicitante




Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

30/11/2025

Área Solicitante:

de # I
Banco Caballero

Trabajos a Efectuar

Baño de caballeros de la pasillo del primer piso el suflomatro no des cargaba porque el diafragma estaba dañado se le puso 1 nuevo. la des carga nitido funciona bn

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 28/11/2025

Área Solicitante: Computario #2

Trabajos a Efectuar

Cambio de Mabin de la #3 para
abituación a el Computario #2
el Mabin del computario #2
se dañó y cambió el Mabin de la
bituación a de la #3 al #2

Observaciones

Andrés Ortiz B.
Firma del Solicitante



Miguel Braulio
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 24 I / 2025

Área Solicitante: analise #2

Trabajos a Efectuar

piso nivel #2 cambio de soplometro
el diafragma estaba malo de l -
des carga para de cargar el binodero
no des cargaba se cobio por 1 mes -
llo des carga mltedo via de analisis Baño
de los medico

Observaciones

Lic. Mary Genad
Firma del Solicitante

Miguel Braulio
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 23/I/2025

Área Solicitante: administración

Trabajos a Efectuar

en el piso nivel #2 re cambio 1 metro de metro esta dañado se puso 1 metro de paquete de condo isu Ise

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 23/11/2015

Área Solicitante: TB

Trabajos a Efectuar

en TB escritorio estaba caído -
estaba flojo de su articulación -
3 tornillos se lo pusimos y los
apretamos a su escritorio

Observaciones

[Firma manuscrita]
Firma del Solicitante
[Firma manuscrita]
Encargado TB



[Firma manuscrita]
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 20/11/2025

Área Solicitante: Baño del pasillo

Trabajos a Efectuar

reparación e pintura del Baño del pasillo del primer piso baño de damas de lo empleado y el Baño de caballero - - se le pusieron e pintura que no tenía

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 2017/2025

Área Solicitante: Operación

Trabajos a Efectuar

en operación. laborano tapado tenia -
bornero se de tapa y un vajer br
en la cocina se topo el de agua el aben
tapado se le quite el tampon para
de taparlo para que el agua baje br

Observaciones

[Handwritten signature]

Firma del Solicitante

Miguel B. Brullio
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 16/1/2025

Área Solicitante: nivel I Rallo EXX

Trabajos a Efectuar

nivel I en Rallo EXX se sero el -
Mambin esta des compuesto pedario
de la abitacion 12 requiso el habin
que esta en la abitacion 12 y se puso
en el ~~contador~~ se guardo los papele de -
archivo se cambio

Observaciones

Carolina Román

Firma del Solicitante

Miguel Braulio

Firma del Técnico





Fecha Realización: 10/I/2025


Área Solicitante: Baño de emergencia


Trabajos a Efectuar

Baño de baño de emergencia esta -
tapado tenía un Bazo adentro -
pesucamo el Bazo y ha hora -
des carga nitido y le cambia 1 palanquita
que estaba rota -
por una nueva

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 9/1/2025

Área Solicitante: #3 abitación 18

Trabajos a Efectuar

nivel #3 se lempio el manómetro
esta descargando muy ha hora descarga
bn en la abitación 18 le dió un
mantenimiento

Observaciones

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico






Fecha Realización: 8/I/2025


Área Solicitante: pediatría

Trabajos a Efectuar

En abilitación de pediatría con -
internan los niños se que des -
pegado con b m e ne sufloretro se -
se cambio I diaphragma con des carga -
nitido también

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 8/1/2025


Área Solicitante: abitacion 15


Trabajos a Efectuar

3 nivel #3 abitacion 15
se quedo pegada la palanca
des de carga del suplometro -
le puse 1 palanca nivel -
11a des carga que no es con galleta

Observaciones

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





Fecha Realización: 31 I 2025

Área Solicitante: *abitación 13 nivel #3*

Trabajos a Efectuar

*Baño de la habitación 13 nivel #3
el tobarrano la boquilla de la -
la barrano esta prodrío y rota -
betabe mehiciana agua de pize
una boquilla nueva Me este Resueto*

Observaciones

[Signature]
Firma del Solicitante

Miguel Braulio
Firma del Técnico





Fecha Realización: 3/1/2025

Área Solicitante: 7 analisis

Trabajos a Efectuar

ayo de anilise suslonetro de
franco tamaño y palanquito
de descarga tamaño se cambio
I palanquito nuevo y diagnostico
nuevo

Observaciones

[Handwritten Signature]
Firma del Solicitante

[Handwritten Signature]
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 2/II/2025

Área Solicitante: área de emergencia

I

Trabajos a Efectuar

area de emergencia Fregadero 2 bloque
tupado se limpiar la tubería -
nabajaba el agua se corrigio esto
nitido

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 21/1/2020

Área Solicitante: #2 Miguel #1

Trabajos a Efectuar

se pusieron 6 letreros de salida -
en 6 puertos de emergencia que -
no estaba bien en este momento

Observaciones

Drs. Victorino

Firma del Solicitante

Miguel Braulio

Firma del Técnico

