



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

*nivel #3*

**Fecha Realización:** 24/2/2025

**Área Solicitante:** Ollerosano

**Trabajos a Efectuar**

*Mablesita del BEBldero da poder se -  
le cambio I Mabe mabe lo que lo  
en cargada del quirófano la compra  
de su cuarto porque tenemos una  
emergencia y no se podía esperar  
en quirófano # 3 piso*

**Observaciones**

*Del Alcibios*  
Firma del Solicitante

*Miguel Braulio*  
Firma del Técnico



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

# 3 quirófano

Fecha Realización: 24/2/2025

Área Solicitante: Baño de la enfermería

en el quirófano

**Trabajos a Efectuar**

en el baño de lo doctor el subamano  
2 manijerita pinchada se cambiaron  
por 2 nueva y la llave giratoria  
del fregadero se sacó 2 tornillo  
se lo puse y la prete que esta rota

piso

#3

**Observaciones**

*[Handwritten signature]*

Firma del Solicitante

*[Handwritten signature]*

Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 21/12/2025

Área Solicitante: servicio al usuario

**Trabajos a Efectuar**

en servicio al usuario una silla para  
flora de phaltuber I termillo se  
lo puse y lo apreté con un arcon  
de la la silla este Redi

**Observaciones**

*[Handwritten signature]*

Firma del Solicitante

*Miguel Braulio*

Firma del Técnico



Fecha Realización: 20/2/2025


Área Solicitante: Baño del Pacillo

**Trabajos a Efectuar**

Baño de dama de la #2 del pacillo  
quien bu a la mititacion Ma-  
ve. monomando Rata se cambio y.  
se puso una I MaVe monomando.  
nueva Ma esta mitido el problema

**Observaciones**

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento  
DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 20/2/2025


Área Solicitante: Baño del pasillo

**Trabajos a Efectuar**

Baño del pasillo del primer piso  
Baño de la dama puerta de metal  
Caldas 200w le presismo 3 Busagora  
con parte Remarche tu juncciona.  
B m

**Observaciones**

(Empty box for observations)

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento  
DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019


Fecha Realización: 13/12/2025


Área Solicitante: quiroyano - #3

**Trabajos a Efectuar**

#3 piso 12 en la terraza el sifonometro  
el dia 13/12/2025 estaba ausente por de parte  
y lo limpie e y funciones perfecto Ma-  
esta nitida por que se quedo pegado  
pero ya esta Resuelto

**Observaciones**

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento  
DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 12/2/2018

Área Solicitante: Emergencia

**Trabajos a Efectuar**

Baño de caballero de emergencia  
Habe memorando Roto se cambio  
por un habe memorando nuevo.  
Un Fucora nitido echo agua

**Observaciones**

Firma del Solicitante

miguel Brallio

Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento  
DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 10/2/2025

Área Solicitante: Operación # I

**Trabajos a Efectuar**

# I en el area de operacion se cambio la mangarita y la llave del fregadero esta podria y Rotabato muchísimo agua se le puso I llave nueva 2 mangarita nueva

**Observaciones**

*[Handwritten signature]*

Firma del Solicitante

*[Handwritten signature]*

Firma del Técnico







**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento  
DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019


Fecha Realización: 5/2/2025

Área Solicitante: Emergencia  
Baño de caballero

**Trabajos a Efectuar**

El Baño de emergencia Baño de lo-  
caballero partaba bario plásticos  
estobara rato su mallaria y se re-  
emplazo por plástico nuevo y  
en operacion pusimo plástico nuevo

**Observaciones**

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento  
DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 5/2/2025

Área Solicitante: Baño del pasillo #2

**Trabajos a Efectuar**

En el No #2 Baño de caballero  
el bañadero estaba tapado se  
le quito el piso los de monte  
y lo limpie y el agua Baja nitido  
MU

**Observaciones**

Observaciones

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento  
DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 3/2/2028

Área Solicitante: Baño de emergencia

**Trabajos a Efectuar**

En el Baño de del posillo de -  
Emergencia Baño de como de -  
Rompiere de 2 mangero estoban pira  
chada se cambiero por 2 nueva -  
Bata ban machos agua Mojetamb n

**Observaciones**

(Empty box for observations)

*[Handwritten signature]*

Firma del Solicitante

*Miguel Braulio*

Firma del Técnico

