

FECHA: 10/03/2025

DATOS GENERALES

Lugar:DCSNS SRS Hospital CPN

*Nombre del lugar: HMJM

Área: Mantenimiento HMJM

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El sigte. Informe presenta el seguimiento al plan de mantenimiento 2025 correspondiente al mes de febrero con relacion a la correcta aplicación desde la plataforma del cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo del HMJM.

OBJETIVO DEL INFORME

Llevar el manejo continuo de acuerdo con lo plasmado en el plan de mantenimiento correctivo del HMJM, ayudando a su vez a mantener los inmueble y estructura bajo el mantenimiento correspondiente, de forma que garantice la calidad de nuestros servicios por un sistema sostenible y acorde a los requerimientos planteados.

METODOLOGIA (Si aplica)

Luego de haber establecido el plan de mantenimiento correctivo del HMJL y asignar los responsable de la ejecución, se procedió a dar el debido seguimiento en cuanto a cumplir las tareas correspondientes para el primer trimestre año a la fecha, estas ya iniciadas en el mes de Enero 2025, dichas actividades o tareas han sido realizadas en la fecha establecidas y se tomo foto en cada proceso como evidencia del fiel cumplimiento.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Dentro de los hallazgos identificamos, El equipo de jardinería recurrieron a un plan estructurado para poder abarcar las diversas zonas de jardinería tanto interna como externas a la vez dándole seguimiento a los desechos de escombros producidos por esta misma actividad (Fotos anexadas), como también la unidad de Aires acondicionados han presentado mejora en cuanto a integrar la limpieza de todas las areas.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Resultados:

Plan aplicado a su totalidad para el mes de febrero 2025

conclusión:

- Presentacion de mejoría en la área de Jardinería como en la Unidad de Aires acondicionados.
- Dicha mejoria fueron resultado de un plan interno establecido por ambas areas para cumpli con el plan de mantenimiento correctivo del HMJM

RECOMENDACIONES

Trabajo colaborativo y cooperativo.

Seguir con la ejecución del plan para el mes de Marzo 2025


Efectuar y repartir tareas a relizar para un resultado efectivo

ANEXOS (Si aplica)

Fotos de ejecución, plan de mantenimiento, matriz de seguimiento al plan.

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Elaborado por
(Nombre y apellido)




SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

EVIDENCIA FEBRERO 2025



SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025




LIMPIEZA TUBERIA DE DRENAJE

FEBRERO 2025

SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025



SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025




ILUMINARIA INTERNA
FEBRERO 2025

SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025



SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

UNIDAD DE AIRES ACONDICIONADO FEBRERO 2025




SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025



SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS FEBRERO 2025





SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO

LAVADO DE INTERIO Y EXTERIOR DE AMBULANCIA





SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

JARDINERIA FEBRERO 2025





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO NOROESTE
HOSPITAL MUNICIPAL DON JULIO MORONTA

LABORATORIO

En el área de proceso del laboratorio se encuentran dos equipos que necesitan mantenimientos en diferentes periodo del año..

En el Área de Química Clínica tenemos la RECONS-10 su mantenimiento se deberá hacer una vez al año.

Área de Hepatología tenemos la Mindray AE-1380 y su mantenimiento es realizado cada 6 meses el ultimo fue realizado en Enero del corriente año 2025

Destacar que los mantenimientos son realizados por ingenieros de la misma casa comercial.


Lic. Amarilis Díaz
Encargada del laboratorio

