

FECHA:

28/02/2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital José De Jesús Jiménez Almonte

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

Este informe se detalla los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los equipos médicos y a la infraestructura de este centro hospitalario para garantizar la calidad en los servicios.

OBJETIVO DEL INFORME

Informar sobre los mantenimientos ejecutados a los equipos e infraestructura del Hospital José de Jesús Jiménez Almonte (Ensanche Libertad), en el mes de febrero 2025.

METODOLOGÍA (Si aplica)

Metodología utilizada: levantamiento de datos de los formularios estandarizados utilizados con los reportes del mes, dentro de los cuales podemos mencionar: formularios de solicitud de servicio de mantenimiento, petición de trabajo de mantenimiento, de equipos, de inspección diaria a la planta eléctrica, incidencias tecnológicas, fotos, inspección de mobiliario e inspección a la infraestructura, y formulario de higiene y ornato.

DESARROLLO / HALLAZGOS

En el mes de febrero se realizaron los siguientes mantenimientos:

Infraestructura:

Techo: coloco sellante de poliuretano para corregir filtración en almacén de farmacia en el 4to nivel.

Antes




Después



Bomba suministradora de agua:

Se realizo un mantenimiento correctivo: Fue sustituido el diafragma de la bomba por escape de agua.



Baño usuarios externos primer nivel:

Mantenimiento correctivo: Fue sustituido el grifo del lavamano roto, pues ya se habia reparado en varias ocasiones.



Módulo facturación laboratorio segundo piso: se cambió la cerradura dañada.



Emergencias: Reparación del dispensador de papel de toalla.



Bombillos: fueron sustituidos bombillos quemado en la rampa que va hacia internamiento y el baño de parto.



SALA DE ESPERA CONSULTA: Reparación tres asientos tipo aeropuerto de tres asientos/ colocaron barra de soporte, soldadura y pintura.

ANTES



DESPUES



Odontología. Reparación de la puerta enrollable que da acceso a los pasillos exteriores y a los compresores y bomba de succión.



Control de plagas: se realizó fumigación para garantizar el control de plagas.

D'24 SERVIC DOMINICANA, S.R.L.
Compañía de Servicios, Mantenimiento, Pinturas y Construcción de Obras

RNC: 1-31-66490-4
Dirección: Avenida Democracia No. 11, Módulo 24, Estación Petreque
Callel: Santiago E.D., Teléfono: 809-515-5634, Web: www.d24.com.do

TRATAMIENTO CONTROL DE PLAGAS

FACTURA NO.865443

Comprador: Gubernamental No.8150000756 FECHA: 26 Febrero 2023

Receptor: HOSPITAL PÉREZ ENCARNACIÓN LIBERAD DR. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ALARCÓN
Dirección: C/6, Avenida 9 de Octubre, Santiago-Restrepo
RNC: 823 24875 6

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Costo	CANTIDAD
Detalle Control de Plagas			
Detalle de Plagas:			
Oficina - Área Servicios			
Área Comunes Área Externa Ambulancia			= \$68 8,500.00
Detalle de Tratamiento:			
Control de Plagas con métodos tales como:			
Clasificación: Mecánica, Química, Térmica, Radiación, ultravioleta			
En interior y exterior de la instalación.			
Detalle de Productos:			
Tratamiento de Control de Plagas con el uso de productos químicos			
Indicador de presencia de plagas y control de sus niveles de presencia en el			
www.serviciodominicana.com.do			
Productos Recomendados:			
Producto 100% Biodegradable libre de sustancias agresivas y odor			
Espuma: Matrazada. Espuma desinfectante, acción bactericida y desinfectante			
			Sub-Total: \$68 8,500.00
			Impuesto sobre el Valor Agregado: 1,530.00
			Total: \$68 10,030.00
I - Servicio Mensual			
El presente documento es válido para el pago de la factura.			






EQUIPOS: Mantenimientos realizados a equipos medicos:


Odontología: Reparación Unidades/Sillones dentales 1, 2 y 3: se sustituyen todas las mangueras internas de las piezas de mano, desde la caja a la salida, pedal, hasta la bandeja: manguera de la jeringa triple, manguera del micro motor y de la turbina.



Odontología: cambio breaker al compresor rojo.



Rayos x: Se realizo mantenimiento preventivo al CR digitalizador de imágenes de rayos x.
Cambió el bombillo quemado al colimador al equipo de rayos x.



D' 24 SERVICIO DOMINICANA, S.R.L.
 RNC: 1-31-46490-4
 Dirección: Avenida Circunvalación No. 91, Módulo 04, Estación Petenon
 Ciudad: Santiago, R.D. Teléfono: 809-515-3654. WhatsApp: 809-956-0135
informacion@serviciodom.com | www.serviciodom.com

TRATAMIENTO CONTROL DE PLAGAS
FACTURA NO 865443
 Comprobante Gubernamental No B1500000756 | FECHA: 26 Febrero 2023

Sitios: HOSPITAL PIERRE ERIC ENRIQUE LIBERTAD, DR. JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ALMONTE
 Dirección: Av. Encarnación Libertad, Santiago Rodríguez
 RNC: 430.04575-6

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Clase	CANTIDAD
Servicio Control de Plagas Área a Tratar:			—R\$8,500.00
Detalle del Tratamiento:			
Control de plagas: Control de plagas tales como: Cucarachas, Mosquitos, Miriápidos, Hormigas, Roedores, entre otros. En interior y exterior de la instalación.			
Insumos:			
Tratamientos de Control de Roedores y Operativo Profundo			
Aplicación de productos biológicos y químicos de alta tecnología y seguridad			
Tratamiento y desinfección de superficies			
Productos Recomendados:			
Productos 100% Biodegradables de Base de aceites vegetales y cítricos			
Equipos: Motonebulador, Equipo de nebulización, termo nebulizador y Bomba B&G			
1- Servicio Mensual		Sub-Total	R\$8,500.00
		IMPORTE DE SERVICIOS VENTAS	1,530.00
		IMPORTE	10,030.00
		TOTAL	R\$8,10,030.00

Cubrir con el sello de garantía correspondiente a sus servicios.





BLOQUE QUIRURGICO:


Cuna termina de neonatal fue sustituido el boton de encendido, que estaba roto quemado.



Pieza dañada, sustituido botón de encendido.



EKG: Cambio de cables al electrocardiógrafo del EKG SOTANO. El cable anterior era americano y el nuevo es Europeo, se conectó el simulador de EKG, y la prueba salió bien.





HOSPITALIZACION:

Realizo cambio de seis colchones en las salas de internamiento distribuidos de la siguiente manera:

Sala 5 se cambiaron dos colchones

Sala 4 se cambiaron dos colchones

Sala 7 se cambiaron dos colchones

SEIS COLCHONES NUEVOS DE 6 PULGADAS



COLCHONES NUEVOS



COLCHONES VIEJOS



Emergencias:

Sustitución de bebedero de agua para el área de emergencias, el anterior fue descartada.

Dañado.



Bebedero nuevo instalado en emergencias



Emergencias: Sustitucion de esfigmo de bolsillo dañados por esfigmo de pedestal.

SNS Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
CADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/05/2019

Fecha: 30/1/2023 Área Solicitante: Enfermería

Descripción de Trabajo a Efectuar
Después de un control de salud, la misma es para la solicitud de un Esfigmomanómetro para el área de emergencia ya que tenemos inminente en uno para la día de Tránsito y Emergencia.
NOTA: lo más recomendable es que sea de pedestal.
Sin más nada que agregar. Gracias

Se incluye un esfigmo de pedestal.

<u>Mauricio de la Cruz</u> Nombre del Solicitante	<u>Mauricio Rodriguez</u> Firma Solicitante	<u>30/1/2023</u> Fecha de la Solicitud
 Nombre del Técnico	 Firma del Técnico	<u>4/2/2023</u> Fecha Término de Trabajo




Aires acondicionados: se realizó mantenimiento preventivo al aire de servicio al cliente, limpieza de filtros y se cambió el contactor que estaba quemado.



Aire de emergencia: piso techo realizo mantenimiento correctivo, cambió el capacitor quemado.



Aire de farmacia interna: se realizó revisión y mantenimiento preventivo, el aire se le quemo el breaker.

Sala de internamiento: revisión de nevera ejecutiva.

Al ascensor realizo mantenimiento preventivo.

Otros mantenimientos realizados en el centro:

- Inspección al mobiliario.
- Inspección semanal de oficinas
- Inspección de higiene y ornato
- Inspección diaria a la planta eléctrica verificando su funcionalidad.
- Inspección diaria al inversor.
- Inspección y dosificación de cloro a la cisterna.
- Inspección y mantenimiento de baterías del inversor.
- Mantenimientos a los soportes tecnológicos reportados.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados fueron necesarios para mantener la vida útil de los equipos, mejorar la infraestructura y garantizar la calidad en los servicios ofrecidos.

RECOMENDACIONES

- Continuar con la sensibilización y concientización del uso adecuado de los equipos y las instalaciones del hospital a todos los usuarios del centro.
- Es necesario el nombramiento de por lo menos dos personas más para el área de mantenimiento, ya que solo tenemos dos personas en mantenimiento y no son suficientes para las incidencias diarias de este hospital.

ANEXOS (Si aplica)

- Matriz de seguimiento mensual,
- Formularios estandarizados
- Facturas.
- Fotos.

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Licda. Lady Diana Mirabal

Elaborado por
(Nombre y apellido)