



**EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO EN EL EES
CÓDIGO: 4.1.1.4.02
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACIÓN
REGIÓN IV CIBAO NOROESTE
25/03/2025**

Cambio de las gomas traseras por las delanteras (Ambulancia)



Control de plagas del Hospital en General



Reemplazo de Filtro de Aire de la Unidad Odontológica

CIRAO OCCIDENTAL

Formulario de Justificación de Trabajo Realizado
DIH-SRSCO-HMVLA-FO-001 Versión: 01
Fecha de implementación: 01/01/2024

4 de marzo
Hospital Municipal de Port-au-Prince

Reemplazo de filtro de aire de la Unidad
odontológica

[Firma]
Firma del personal de E.E.S.

[Firma]
Firma y sello del Superior inmediato

Ministerio Nacional de Salud
República Dominicana
Calle Duarte 125, Mao, Valverde.
Tel. 809-527-8286, 8328 | E-mail: info@minsa.gob.do



Corrección de fuga de agua del Fregadero de Cocina



Llenado de cisterna debido a avería en tubería Municipal que nos dejó sin servicio por más de 15 días



Pintura de paredes de los Pasillos frente a sala de parto, comedor, del frente de las salas de los diferentes programas de Tuberculosis, Vacuna, Planificación, ginecología, Dirección, Administración y Recursos Humanos



Pintura de paredes de los Escalones del Frente del Hospital



Llenado de cisterna debido a avería en tubería Municipal que nos dejó sin servicio por más de 15 días



Pintura de paredes de las paredes de la Cocina




Limpieza de 2 pozos Septicos



Lavado de la Ambulancia



Instalación de Internet por cable en la División de Laboratorio



Lavado de la Ambulancia



Instalación de Manguera del Lavamos de del Baño de Laboratorio



Mantenimiento de la tapa de la Olla de Presión



Limpieza de Desague de la tubería del techo del Hospital





Reemplazo de Bombillo en el Area de Laboratorio



Reemplazo de Bombillo en el Area de Consulta

