



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

24/3/2025

Área Solicitante:

La Baratorio

Trabajos a Efectuar

se arreglan 2 sillas tipo banquetas.
esta oxidada y se pintaron
de a luminio 11

Observaciones

Firma del Solicitante

miguel Brindis

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/3/2025

Área Solicitante:

Cuarto de Comedico
El Baño I primer
piso en Bayo XXX

Trabajos a Efectuar

Sebando contubo de dia Jramo que -
Estaba malo y el baño se quedaba
pegado se le puso un dia Jramo
nuevo No el Baño de el Cuarto
de Comedico en la primera por Bayo
XXX Este nitido

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/3/2025

Área Solicitante:

Odontología

Trabajos a Efectuar

En el baño de odontología se cambió
I Mabin nuevo por uno viejo que
se quitó que no servía

Observaciones

Reinaldo Mendez

Firma del Solicitante

Miguel Bracilio

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/3/2024

Área Solicitante:

pediatría en

Trabajos a Efectuar

se montaron 7 plugones en pediatría de niño en I de la abultaciones que mantenían se cortaron se pusieron la bitación esta, abilitada

Observaciones

Firma del Solicitante

miguel Braulio

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/3/2025

Área Solicitante:

Lubandería

I piso

Trabajos a Efectuar

recubrió un tablero de la oficina de
Jenry a la puerta de la barbería.
se le puso un tablero nuevo a la
oficina de Jenry y el tablero viejo que
tenía se puso en la puerta principal
de la barbería porque está dañado

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 2013/2023

Área Solicitante: emergencia de
abierto

Trabajos a Efectuar

en emergencia de abultó se montó
un riel nuevo y una cortina nueva
en el primer piso

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

3/3/2025

Área Solicitante:

Consultorio #2

Trabajos a Efectuar

Remoto todo los plásticos de el mix
2 frete a la farmacia donde esta -
el monto del uplese y se puso un
entrante en abstracción de consultorio
y se puso 2 Bisagra en la puerta de
emergencia la Bisagra estaba rota,
la puerta estaba caída pero en este estado

Observaciones



Firma del Solicitante



Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 4/3/2025

Área Solicitante: ortomolegía.

#2

Trabajos a Efectuar

En el área ortomolegía remoto.
I certificar que estubo en el área
de los análisis y remonto otra cosa
que necesito para medir la presión I Base
completa

Observaciones

Firma del Solicitante

Miguel Bravio

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 7/3/2025

Área Solicitante: aménitrolon

#núel #2


Trabajos a Efectuar

Se arreglaron 2 o 3 sillas que esto
van fijas y al giro de rueda.
Se repararon todo y pusimos
1 brazo y de la izquierda que toda
la rueda se se le puso otro

Observaciones



Firma del Solicitante



Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 10/03/2025

Área Solicitante: # I emergencia

Trabajos a Efectuar

aviso de emergencia donde se cose los
paciente I se de tapo el fregadero
estaba tapado no bajaba el agua
No esto de tu pudo Baja simpreable
no -

Observaciones

[Firma]

Firma del Solicitante

Miguel Brancio

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 10/3/2025

Área Solicitante: Cuarto de lata #2

Trabajos a Efectuar

en el cuarto de benta donde esta -
el upese se cambio I Mabin que -
no tenia marco FALTA
ya tienes su Mabin nuevo -
nivel #2

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

11/3/2025

Área Solicitante:

emergencia

#I

Trabajos a Efectuar

En el emergencia de niño y emergencia
de adulto se montaron 2 Nebuliz
nuevo que no servian la Hay.
2 Nebuliz nuevo estan puesto

Observaciones

Firma del Solicitante

miguel Brailio

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 11/3/2025

Área Solicitante:

Trabajos a Efectuar

sepusiero 3 brazo nuevo hidraulico
en el pertugio a letruario se puso
I brazo y en anelise se puso 2.
brazo uno I nuevo y otro Reparado
con otro base que quitl
para arreglarlo

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 11/3/2025

Área Solicitante: Rayo e xxx

Trabajos a Efectuar

Demontaron 3 Mobiliarios mas en la
puerta principal de Imagen recabio
I Mobiliario nuevo en amplitud de
sección el numero 2 Mobiliario
y el 3 sección en Rayo e xxx

los 3 Mobiliarios reservados y uno de
ello que noten Mobiliario

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 12/3/2025

Área Solicitante:

de caballero
Barro de amintuación

Trabajos a Efectuar

En el baño de caballero se puso una -
Boquilla nueva de lubricación -
la otra no servía estaba dañada -
y Betaba agua se resolvió en amintuación
piso #2 amintuación Injone de lubricación

Observaciones

Firma del Solicitante

miguel Braulio

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/3/2025

Área Solicitante:

Baño de quirófano
piso #3

Trabajos a Efectuar

En el Baño de lo pasante en quirófano
Lavar la Boquilla estandar de modo
Beto agua le pusimos 1 Boquilla
nueva en el Baño y función
nítido: boquilla de la mano

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/3/2025

Área Solicitante:

Administración

#2
Piso

Trabajos a Efectuar

en la oficina de la doctora nufano
se cambio un brazo hidraulico un -
sionapuerto se le puso 1 brazo -
nuevo y se que tenia este b-malo -
y Botaba mucho aceite

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/3/2025

Área Solicitante:

#Piso I
Baño de Caballero
de lo trabajadores

Trabajos a Efectuar

en el Baño de lo empleado del pacillo
de cambio I diámetro de siglomero
que el que tenía este bañado
de 4 no des cargaba el hinodare

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento
DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14/3/2025

Área Solicitante: *administración*

Trabajos a Efectuar

*reparar con el se labaron el sillero
de roterio estan nitido Ma.*

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

19/3/2025

Área Solicitante:

Oficina del Pacillo

Trabajos a Efectuar

Remoto I cablete eléctrico en I
de la oficina que está en la
puerta que va para ornamentación
en el nivel #2 en el pacillo

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 19/13/2025

Área Solicitante: Operación

Trabajos a Efectuar

en operación se cambian 4 cortinas
pasilimpia y se quitan las que
estaban sucias: en el cuarto de
análisis se cambian el tiempo de
la garafín de la 3 a la # 2

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico

