



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 25.3-25

Ficha No: 25-4-25

Datos del Equipo

Nombre: información

Marca: _____ Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: información Inventario No. _____

Periodo: 4M ☐ 6M ☐ 12M ☐ Otro: 3 mese

Notas: Rebición de todo LA CETA DUA que estan
EN COLECTA FUSIONAMIENTO

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Materiales Utilizados

taladro de tornillador plusa

Condición Final

✓ ☒ x ☐

BUENA FUSIONAMIENTO

Setadula

Nombre del Electromédico

[Firma]
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01

Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 26-3-25

Ficha No: 26-4-25

Datos del Equipo

Nombre: LABORATORIO

Marca: _____ Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: LABORATORIO Inventario No. _____

Periodo: 4M ☐ 6M ☐ 12M ☐ Otro: 3 mese

Notas: Revisión de todo LA SETADULA que este en correcta funcionamiento

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Materiales Utilizados

taladro de tornillador pisa

Condición Final

✓ ☒ X ☐

Buena funcionamiento

Zetadula

Nombre del Electromédico

[Firma]

Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 27.3.25

Ficha No: 27-4-25

Datos del Equipo

Nombre: CONSULTORIO

Marca: _____

Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: CONSULTORIO

Inventario No. _____

Periodo: 4M ☐ 6M ☐ 12M ☐ Otro: 3-mese

Notas: Redición de cetaduta que este en Boter
FUSIONAMIENTO

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Materiales Utilizados

TALADRO de tornillador PUSA

Condición Final

✓ ☒ X ☐

Buena FUSIONAMIENTO

CETADUTA

Nombre del Electromédico

[Firma]
Encargado de Área

Fecha: 28-3-28

Ficha No: 28-4-28

Datos del Equipo

Nombre: OFICINA TECNICA

Marca: _____ Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: OFICINA TECNICA Inventario No. _____

Periodo: 4M ☐ 6M ☐ 12M ☐ Otro: 3 mese

Notas: Redición de toda LA CETAADULA que este en correcta FUSIONAMIENTO

Descripción de Acciones

Inspección Física ☒

Revisión Operacional ☒

Verificación Autodiagnóstico ☐

Otras acciones:

TALADRO de tornillos de PISA

Materiales Utilizados

BUENA FUSIONAMIENTO

Condición Final

✓ ☒ X ☐

CETAADULA

Nombre del Electromédico

[Firma]
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Version: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 31-3-25

Ficha No: 31-4-25

Datos del Equipo

Nombre: Asistencia de médico residente

Marca: _____

Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: Asistencia de médico Inventario No. _____

Periodo: 4M ☐ 6M ☐ 12M ☐ Otro: 3 mese

Notas: Revisión de toda LA CETA DUA QUE ESTE EN CORRECTA FUNCIONAMIENTO

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Materiales Utilizados

TALADO de tornillos + PUSA

Condición Final

✓ ☒ X ☐

Buena Funcionamiento

CETA DUA

Nombre del Electromédico

[Firma]
Encargado de Área