



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

Formulario de Reporte

Dirección O Departamento: Servicios Generales/Unidad de Mantenimiento


Fecha: 30/04/2025

Reporte al Seguimiento del Plan anual de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del 2025-HRTQPJB, mes abril.

Desarrollo

Para este mes de Abril del 2025, el departamento de Mantenimiento como unidad de Servicios Generales, desarrollo muchas acciones de mejora, concluyendo todas sus actividades con los siguientes resultados:


Tabla comparativa por Procesos:



Para el proceso de aires acondicionado , se pudo observar que los trabajos en la manejadoras , se fueron la mayor cantidad para un total 7 convirtiendose en el 60% de total de actividades desartrollas en ese renglón.




Formulario de Reporte




En la tabla anterior para los procesos de Equipos Medicos e Industriales, vemos como los procesos de Hemodialisis y aspiracion Central casi fueron desarrollados el 50%, vale destacar que se debio a la implementacion de mantenimientp profundo tercerzado para los sistemas Osmosis de Hemnodialisis Junto a la Sistema Osmosis de Cirurgia,un garan avance en conservacion de nustrso eqois para garantizar mejor calidad en los servicios .



Formulario de Reporte



Para los procesos de Infraestructura se puede evidenciar, entre los procesos de de Mobiliario y Puertas y Ventanas, hay casi el 80% de total ade actividades desarrolladas durante el periodo.






SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

Formulario de Reporte

En grafica anteriores correspondiente a los procesos de Instalaciones Electricas vemos que actividaes de cambio de iluminarias citó la mayor cantidad realizadas en este renglón, paracticamente convirtiendose el 50% de total de las activiades.



Ya este ultimo gráfico se evidencia una absulta supremasia de actividades en el área de Inodoross, con si el 50% de las activiades.

Es impstse resaltar que se desarrollaron un total 186 activiades duarante el mes de Abril, practicamente para un 28% menos que el mes de marzo,es impoartante decir que no se debe manifestar como un proceso negativo, más bien reflexionar en los siguientes aspectos:

a-Se pudiero haber sucitado que las acciones pasadas fueron muy impoartante y mitigaon para este mes las correcciones.

b-El absueto de semana santa se sucitaron un baja de usuarios por endes una baja en las actividades operativa.

Más abajo nuestras recomendaciones y/o observaciones encontradas al momento de analiss de los datos, considerando muy importante el recibir el apoyo de nuestros supervisores inmediatos.

En otro orden en lo adelandete en el proximo informe se estarn evidenciando las acciones



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

H: HOSPITAL
**REGIONAL TRAUMATOLÓGICO
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH**

Formulario de Reporte

macro que departe de otras instituciones y el SA servicio Nacional de Salud, se estan desarrollando , sin la necesidad de los fondos de la institucion , sin embargo posee un gran impactpo en las infraestructura del hospital, asi impactando en una mejor condicion para brinadr atencion humana integral como esperan nuestros usuarios.

1-Desarrollar un Plan mas integral de labor mantenimiento donde todas las unidaes que tienen sus equipos y o mobiliarios puedan involucrarse en las expectativas que esperan, asi reducimos las improvizaciones de las acciones de conservacion , con esto una reduccion de costos operativos en las acciones correctivas que aun son el mayor volumen ya que representan casi 75% de tota de todas las actividades.

3-Fortalcer a estos informes los estadisticas que permitan saber que tan EFECTIVOS estan siendo nuestras acciones de Mantenimiento y por ultimo que tan EFICAZ los son.

Este esta últimas expersiones estan definidas en nuestros objetivos plasmados en reuniones del pasado Enero-2025, con nuestro staff de colaboradores cuando le presentamos nuesa matriz General de Mantenimiento.

Graficas:

Aires Acondicionados:





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

H: HOSPITAL
**REGIONAL TRAUMATOLÓGICO
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH**

Formulario de Reporte

Equipos Médicos e Industriales:




Instalaciones Eléctricas:



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

HOSPITAL
**REGIONAL TRAUMATOLÓGICO
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH**

Formulario de Reporte




Infraestructura:



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

HOSPITAL
**REGIONAL TRAUMATOLÓGICO
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH**

Formulario de Reporte




Instalaciones Sanitarias:



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

H HOSPITAL
**REGIONAL TRAUMATOLÓGICO
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH**

Formulario de Reporte



I



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

H HOSPITAL
**REGIONAL TRAUMATOLÓGICO
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH**

Formulario de Reporte

Fransco Castillo
Servicios Generales




Fecha Realización: 27-3-25

Área Solicitante: Oficina y Sala de Anest.


Trabajos a Efectuar

Limpieza y Mantenimiento de Aire



Observaciones

Aire S.M.H. sobre de Anestesiología (Residencia)



27/3/25
[Signature]
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico
VICENTEROS





Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14-04-2025

Área Solicitante: mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- Pileta Epoca en el area de laboratorio.
- Ronda de Verificación sistema de hemodialisis y cisterna
- cambio de bomba de la planta de tratamiento de agua

N/A

Observaciones

- Bomba azul @ roja (dejar de funcionar la roja.)

2

Yonessa Almonte
Firma del Solicitante

Samuel Peno
Firma del Técnico

VIST



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Área Solicitante:

Trabajos a Efectuar

Boño de Enfermera
int mujeres trabado con un lapicero

Observaciones

①

Eugenio Zoroz
Firma del Solicitante

[Signature] (Pomier)
Firma del Técnico

U-SF



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

24/04/25

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Reparación de bebedero de UEI
Reparación de Cerradura de mantenimiento

Observaciones

2

Juan Acosta
Firma del Solicitante

VICENTEROSA
Firma del Técnico

VIST



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Área Solicitante: 20/4/25

Trabajos a Efectuar

Baño de hombre tapado y volando
agua
en condado del casillero Rato

Observaciones

2

Eugenio Coronado
Firma del Solicitante

[Signature] (proceso)
Firma del Técnico

VIST



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

23/04/25

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- * Revisión y diagnóstico de la nevera de Patología
- * Reparación de bebedero de de Emergencia

Observaciones

2

Juan Ferrero
Firma del Solicitante

Vicente Rosa
Firma del Técnico

VIR



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

23/04/19

Área Solicitante:

Mantenimiento


Trabajos a Efectuar

Lamparas Exteriores (Portes areas y todas las areas Perimetrales.)



Observaciones

Donada (oscurecida)



Raul A.
Firma del Solicitante

Alexandra Coronado.
Firma del Técnico

U151



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/04/2019

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Conexión de Tallo. Eléctrica en el sistema de
transferencia Eléctrica y Subestación Eléctrica.

Observaciones

Alto voltajes en las fases


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 22/04/2019

Área Solicitante: esterilización

Trabajos a Efectuar

Reparación de Junta de cierre de puerta del
auto clave química ✓

Observaciones

Rotura de la misma la cual permitiría
escape

[Handwritten Signature]
Firma del Solicitante

manuel richardo
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/03/19

Área Solicitante:

Quimioterapia

Trabajos a Efectuar

Reparación y cambio de brazos hidráulicos a puertas.

Observaciones

Se había determinado que lo que estaban en función ya habían perdido presión


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 22-04-2025

Área Solicitante: mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- cambio de bombillos en los baños de los internamiento de las habitaciones 227 - 228.
- cambio de tapas de tomacorriente y tapas de interruptores.

Observaciones

4

Vanessa Almonte
Firma del Solicitante

Carlos R. M. / P. M. C. M. C.
Firma del Técnico

VISTA



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 22/4/25

Área Solicitante: Quirúrgica Electiva

Trabajos a Efectuar

- Revisado nota en el folder de medicamentos.

Observaciones

1

Lic Caraballo
Firma del Solicitante

Fernando Castro / Carlos R. U.
Firma del Técnico

Vista

Fecha Realización:

22-4-2025

Área Solicitante:

Imágenes

Trabajos a Efectuar

Se revisó el colimador de la sala y de rayos x y se reparó el botón de encendido de luz.

Observaciones

Se dejó el bombillo del colimador en funcionamiento.
se revisó el botón el cual era que tomaba la sala.

Equipo 100%

Vista

Ana 
Firma del Solicitante



Carlos R. M. / 
Firma del Técnico

1



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

25/04/25

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

* Cambio de bombillos quemados en el área de Emergencia (Afuera) y Entrada al Lobby parte afuera.

Observaciones

VIST



Juan Bosco
Firma del Solicitante

Federico Alejandro
Firma del Técnico